

Dybde	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Jordart Karakterisering	Aflejning	Alder
0								
1		10			1	MULD: LER, siltet, sandet, planterester, mørkebrun	Ov	Re
1		9			2	MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, enkelte sandstriber, okkerpletter, vandførende, khl., grå - gulbrun		
2		9			3	MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., okkerpletter, grå - gulbrun		
2		8			4	MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå - gulbrun		
3		8			5	MORÆNELER - " -		
3		7			6	MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., gulbrun		
4		7			7	MORÆNELER - " -		
4		8			8	MORÆNELER - " -		
4		6			9	MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå		
5		6			10	MORÆNELER - " -		
5		5			11	MORÆNELER - " -		
6		5			12	MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., våde sandstriber, vandførende, grå		
6	5			13	MORÆNELER - " -			
7	4							
8	3							
9	2							

Boremethode : Tørboring med foring

X : 648566 (m) Y : 6085503 (m) Plan :

Sag : W01997 LOOP 1

Strækning : W01997 Boret af :

Dato : 20080307 DGU-nr.: T7

Boring : T7G2-S

Udarb. af : Kontrol :

Godkendt : Dato :

Bilag : S. 1 / 1



Boreprofil