

Vandmiljøplanens  
overvågningsprogram  
Landovervågningsskema  
LOOP 6  
Bolbro Bæk

Etableringsrapport for jordvandsstationer  
og grundvandsstationer

Udarbejdet for Sønderjyllands Amtskommune  
og Miljøstyrelsen

Af Vandmiljøprojektgruppen  
December 1989

Intern rapport nr. 54 · 1989

AVP  
Danmarks Geologiske  
Undersøgelse  
Hydrogeologisk afdeling  
Vandmiljøprojektgruppen  
Thoravej 8  
2400 København NV

**DGU**

Danmarks Geologiske Undersøgelse  
Miljøministeriet

Varianter af  
overvågning  
Lands Ervægs

LOOP  
Bobbio

Erhvervsstatistik for Jordvandsstatistik  
og Grundvandsstatistik

Landarbejdets Statistik  
og Statistik

Arbejdsstatistik

December 1989

Intern rapport nr. 24/1989

Danmarks Geologiske  
Undersøgelser  
Vandmiljøsektoren  
Thoravej 8  
DK-8000 København NV

DGU

Danmarks Geologiske Undersøgelser  
Geoteknisk Institut

# INDHOLDSFORTEGNELSE.

	Side
1. INDLEDNING .....	1
2. FORMÅL MED OG OPBYGNING AF LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE .....	5
3. ORGANISATORISKE FORHOLD .....	9
4. ETABLERINGSARBEJDE, LOOP 6 .....	11
4.1 Pejleboringer .....	12
4.2 Grundvandsreder .....	12
4.2.1 Designprincipper .....	12
4.2.2 Vandtest og reparationer .....	14
4.2.3 Klassificering af grundvandsreder .....	15
4.3 Jordvandsstationer .....	16
4.3.1 Designprincipper .....	17
4.3.2 Reparationer .....	18
4.3.3 Klassificering af jordvandsstationer .....	18
5. STATIONSBEKRIVELSE .....	19
5.1 Fælles trak ved stationsopbygning .....	24
5.2 Stationsbeskrivelse, generelt .....	32
5.2.1 Kommentarer til afbildningsformer .....	34
5.2.2 Kommentarer til figur- og tabelnummerering .....	34
i afsnit 5.3 .....	34
5.3 Beskrivelse af de enkelte lokaliteter .....	35
6. SAMMENFATNING, JORDVANDSSTATIONER OG GRUNDVANDSSTATIONER .....	205
6.1 Jordvandsstationer .....	205
6.2 Grundvandsstationer .....	208
7. DRIFT, PROCEDURER OG AFRAPPORTERING .....	215
7.1 Pejleboringer .....	215
7.2 Grundvandsstationer .....	215
7.2.1 Prøvetagningsprocedurer .....	216
7.2.2 Prøveudtagningshyppighed og analyseomfang .....	217
7.3 Dybe boringer .....	218
7.4 Afrapportering .....	218

	Side
Tabel 6.1: LOOP 6, oversigt over ydelser fra grundvandsreder .....	209
Tabel 6.2: LOOP 6, oversigt over dybeste bundventilkoter og vandpejlskoter .....	212
Tabel 6.3: LOOP 6, oversigt over vandstandspejlinger (m u.t.) for samtlige pejleboringer .....	213

## BILAG

- Bilag 1: Arbejdsgruppe og styringsgruppe for landovervågningsoplande.
- Bilag 2: Erstatningsaftaler og tinglysningsdeklarationer for landovervågningsopland Bolbro Bæk, LOOP 6.  
NB. dette bilag leveres jf. distributionslisten.
- Bilag 3: Personer, institutioner, firmaer og selskaber involveret i etableringsarbejdet, LOOP 6, Bolbro Bæk.
- Bilag 4: Forslag til analyseprogram tilpasset varierende størrelser af grundvandsprøver, LOOP 6, Bolbro Bæk.
- Bilag 5: Nummerering af målestationer i landovervågningsoplande.

## 1. INDLEDNING.

Samtidigt med vedtagelsen af Vandmiljøplanen i slutningen af 1987 blev der iværksat et overvågningsprogram med det formål bl.a. at vurdere effekten af investeringerne foretaget i forbindelse med Vandmiljøplanen.

Ideen til etablering af landovervågningsoplandene opstod i december 1986. Statsgeolog Lars Jørgen Andersen, Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU), foreslog, at udvaskningen fra landbrugsjorde burde vurderes ud fra målinger af nitratkoncentrationer inden for et afgrænset hydrogeologisk område ved hjælp af hyppige analyser af nedbør, jordvand, drænvand, grundvand og vandløbsvand.


Sådanne målinger skulle udføres i en række områder med varierende klimatiske forhold, forskellige jordtyper og driftsformer, som er repræsentative for det danske landbrug.

Ideen blev diskuteret mellem fagfolk og miljømyndigheder, og det blev besluttet at inkludere landovervågningsoplandene i Vandmiljøovervågningsprogrammet.

Nærværende rapport vedrører landovervågningsopland Bolbro Bæk (LOOP 6), Sønderjyllands Amtskommune, og er i sin opbygning magen til rapporterne, som er udarbejdet for de resterende 5 LOOP'er:

- \* LOOP 1: Højvads Rende      Storstrøms Amtskommune
- \* LOOP 2: Oddebæk            Nordjyllands Amtskommune
- \* LOOP 3: Horndrup Bæk      Vejle/Århus Amtskommune
- \* LOOP 4: Lillebæk            Fyns Amtskommune
- \* LOOP 5: Barslund Bæk      Ringkøbing/Viborg Amtskommune

Placering af landovervågningsoplandene er vist på kort 1.



Kort 1: Placering af landovervågningsoplande.

Rapporterne består af en generel (fælles) del, kapitel 1, 2 og 3, samt LOOP-specifikke kapitler:

Kapitel 4: Beskrivelse af etableringsarbejdet i forbindelse med jord- og grundvandsstationer.

Kapitel 5: Beskrivelse af de enkelte jord- og grundvandsstationer, herunder præsentation af måleresultater.

Kapitel 6: Sammenfattende vurdering af jord- og grundvandsstationer.

Kapitel 7: Anvisninger vedrørende prøvetagningsprocedurer og fremtidig afrapportering af LOOP-aktiviteter.

Det sidste kapitel burde høre til den generelle del af rapporten, men på grund af forskelle i LOOP'ernes hydrogeologiske opbygning, vil DGU anbefale lidt forskellige procedurer for hhv. ler- og sanddominerede landovervågningsoplande.

Til rapporten hører en række bilag og bilagsrapporter. To af bilagsrapporterne er udarbejdet af DGU, én af Hydrometriske Undersøgelser og én af Arealdatakontoret.

Rapporten er udarbejdet af Edmund Gosk, Per Rasmussen, Per Nyegaard, Mai-Britt Nielsen og Finn Lykke Nielsen bistået af DGU's Tegnestue, hvor de mange tegninger er lavet. Anne Vibeke Petersen har stået for renskrivning og lay-out.

First - from the fact that the (two) ...  
: ...

...  
...

...  
...

...  
...

...  
...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...  
...

## 2. FORMÅL MED OG OPBYGNING AF LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE.

Der er ingen tvivl om, at vores vandmiljø er hårdt belastet af næringssalte, både fra byernes spildevand og fra landbruget. Der er dog stor usikkerhed om, hvor meget de forskellige kilder bidrager til den mærkbare forværring af miljøet.

Landovervågningsoplandene blev etableret med følgende formål:

1. At måle, hvor meget nitrat der findes i de forskellige dele af det hydrologiske kredsløb på forskellige tidspunkter af året.
2. At fremskaffe et grundlag for en landsdækkende vurdering af nitratudvaskningen.
3. At vurdere, om målsætningen om 50% nedsættelse af udvaskningen er opfyldt i landovervågningsoplandene og i landet som helhed.

Der er selvfølgelig en stor usikkerhed forbundet med fortolkningen af hvert enkelt års udvaskningstal, men det forventes, at tidsserier bestående af sammenhørende værdier af nitratkoncentrationer i nedbør, jordvand, drænvand, grundvand og vandløb, vil gøre denne usikkerhed mindre.

Et landovervågningsopland kan defineres som et landbrugsområde, for hvilket man opstiller en vand- og stofbalance med støtte i et omfattende måleprogram. Måleprogrammet er baseret på en række permanente stationer, hvor vandkvaliteten (og tildels vandstrømninger) undersøges med tilpas stor hyppighed. Følgende stationstyper er repræsenteret:

- jordvandsstationer indeholdende 10 sugekopper til udtagning af jordvandsprøver,
- drænstationer, hvor der bestemmes vandkvalitet og vandmængde,
- grundvandsstationer bestående af 2 eller 3 filtre nedrammet til forskellige dybder, fortrinsvis i toppen af primært og/eller sekundært grundvandsspejl,

- vandløbsstationer, hvor vandføringen og en række fysiske/kemiske parametre kontinuert registreres og oplagres på en datalogger,
- nedbørsstationer.

Et typisk landovervågningsopland er på ca. 6 - 10 km<sup>2</sup> og indeholder:

- 1 til 2 automatiske vandløbsstationer forsynet med datalogger til kontinuert registrering af vandkvalitet og afstrømning fra hele landovervågningsoplandet og eventuelt fra et delopland,
- 1 til 2 automatiske drænvandsstationer forsynet med datalogger (for ler-dominerede oplande),
- 6 til 8 jordvandsstationer for henholdsvis ler- og sanddominerede oplande,
- 20 til 25 grundvandsstationer med 2 - 3 boringer pr. rede,
- et antal stationer til manuelle målinger af vandføring og vandkvalitet i drænudløb og drængrøfter,
- 1 til 2 grundvandsboringer til registrering af vandkvaliteten og vandstanden i det primære reservoir (grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes vand til vandforsyning),
- 1 til 2 nedbørsstationer.

De bedst instrumenterede marker er forsynet med en jordvandsstation, to grundvandsstationer og en drænstation (hvis dræn forefindes). Andre marker indeholder kun grundvandsreder og evt. drænstationer.

Det er ikke muligt at måle på jordvand, grundvand og drænvand for samtlige marker inden for hele landovervågningsoplandet, dog er det forsøgt at få de forskellige driftsformer og gødningstyper repræsenteret. Desuden er der placeret stationer i skov/naturområder, således at der også måles "baggrundsværdier".

Som før nævnt, skal målingerne fra landovervågningsoplandene bruges til opstilling af stofbalance, hovedsageligt for kvælstof. Udover de målte nitratkoncentrationer i de forskellige

dele af vandets kredsløb, skal information om mængde og type af gødning, afgrøde og animalsk produktion indgå i regnskabet. En detaljeret undersøgelse af disse forhold vil blive gennemført hvert år hos samtlige lodsejere i de enkelte landovervågningsoplande.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700

### 3. ORGANISATORISKE FORHOLD.

Retningslinierne for etableringsarbejdet blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. amtskommuner, Arealdatakontoret (ADK), Det Danske Hedeselskabs Hydrometriske Undersøgelser (HU), Statens Planteavlfsforsøg (SPF), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Miljøstyrelsen (MSt) og Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU). Gruppens sammensætning fremgår af bilag 1. DGU fik til opgave at udarbejde et forslag til instrumentering af 6 landovervågningsoplande, 3 i ler-domine-rede områder og 3 i sand-dominerede områder.

Arbejds- og ansvarsfordeling for de institutioner, som har bidraget til planlægning og etablering af landovervågningsoplandene, er følgende:

- DGU: budget, koordination, delkontrakter, erstatninger, tinglysning, kontakt til amtskommunerne samt etablering af jordvands- og grundvandsstationer, pejleboringer og geologisk kortlægning.
- HU: etablering af vandløbs- og drænstationer, udarbejdelse af kortværk, dataindsamling og overførsel i forbindelse med dataloggere, samt etablering af dræn ved jordvandsstationer i LOOP 3.
- ADK: jordbundsundersøgelser.
- DMU: dataindsamling i forbindelse med biologisk program.
- SPF: rådgivning og vejledning i forbindelse med jordvandsstationer.
- Danmarks Meteorologiske Institut: etablering eller udvælgelse af én eller to nedbørsstationer pr. landovervågningsopland.
- Sønderjyllands Amtskommune: etablering af vandløbsstationer i LOOP 6.

- Vejle og Århus Amtskommuner: etablering af pejleboringer i LOOP 3.

Internt på DGU blev der dannet en VAndMiljøKOordinationsgruppe (VAMIKO) bestående af afdelingslederne fra de afdelinger, som er involveret i vandmiljø-arbejdet. Den praktiske udførelse af opgaven blev varetaget af VAndMiljøProjektgruppen (VAMP).

Amtskommunerne og DGU har lagt stor vægt på at informere lodsejerne i de enkelte LOOP'er om både formålet med arbejdet og om aktiviteterne, der skulle finde sted på markerne. Informationsmøder, skriftlig korrespondance og personlig kontakt med lodsejerne, har kendetegnet etableringsarbejdet.

For at sikre kontinuitet i målingerne, blev der gennemført tinglysning af adgangsretten til målestationerne og betalt erstatninger til hver enkelt af de implicerede lodsejere.

Kopier af erstatningsaftaler og tinglysningsattester er vedlagt som bilag 2; dette bilag er produceret i få eksemplarer og kun leveret til Miljøstyrelsen, DMU og de implicerede amtskommuner.

#### 4. ETABLERINGSARBEJDE, LOOP 6.

Nærværende rapport opsummerer feltarbejdet udført i forbindelse med etablering af pejleboringer, grundvandsreder og jordvandsstationer i landovervågningsopland Bolbro Bæk, LOOP 6.

Af rapportering af de øvrige aktiviteter i etableringsfasen sker på følgende måde:

- Resultaterne af DGU's kvartærgeologiske kortlægning er præsenteret i DGU's rapport: Geologisk jordartskort, Bolbro Bæk (1212 III SV), DGU 1989.
- Hydrogeologisk vurdering af området er præsenteret i DGU's rapport: Hydrogeologisk kortlægning, Bolbro Bæk (1212 III SV), DGU 1989.
- Resultaterne af Landbrugsministeriets Arealdatakontor's (ADK) jordbundsundersøgelser er præsenteret i ADK's rapport: Jordprofilundersøgelser i Vandmiljøplanens Landovervågningsoplande; Februar 1990.

Sønderjyllands Amtskommunes teknikere, især Knud Damgaard Christensen har deltaget aktivt i etableringsaktiviteterne. Uden deres medvirken og samarbejde ville det havde været meget vanskeligt at udføre etableringsarbejdet indenfor de afsatte tids- og budgetrammer. Amtskommunen har bl.a. arrangeret informationsmøde for de lokale lodsejere, som enten direkte, eller indirekte skulle involveres i etableringsarbejdet, og som skulle inddrages i driften af landovervågningsoplandet.

Borearbejdet i forbindelse med etablering af grundvandsrederne blev udført af Dansk Totalboring, Hampen. For rendegravning til jord- og grundvandsstationer stod Skast Maskinstation I/S, ved Jeppe og Knud Lykou; mens DGU har stået for design, samling af stationerne og opmåling.

Materialerne til grundvandsrederne blev leveret af firmaet Jensen Filter, Ølgod, og til jordvandsstationerne af firmaet PRENART EQUIPMENT ApS, Frederiksberg.

En fortegnelse over firmaer, personer, selskaber og institutioner involveret i etableringsarbejdet og/eller leverandører af materialer og oplysninger findes i bilag 3.

Hverken jordvandsstationer eller grundvandsstationer, etableret i LOOP-sammenhæng, kan betragtes som standard monitoringsstationer. Ønsket om at gennemføre prøvetagning uden forstyrrelser af de sædvanlige arbejdsrutiner på markerne krævede design af systemer, som ikke fandtes andre steder. Som altid, har indførelsen af nye metoder krævet ekstra arbejde, forbedringer og reparationer af udstyr, som ikke altid har fungeret efter hensigten. Erfaringer indhøstet i indkøringsfasen blev brugt til at vurdere filtrenes funktionsdygtighed og til udpegning af de filtre, som skulle udbedres.

#### 4.1 Pejleboringer.

Inden etablering af jordvandsstationer og grundvandsreder blev der ved hver lokalitet etableret en pejleboring til måling af den primære/sekundære grundvandsstand ved grundvandsrederne. Pejleboringen er placeret tæt ved prøveudtagningsstedet for grundvand på de pågældende lokaliteter, d.v.s. 20-25 m fra selve grundvandsreden/grundvandsrederne.

Pejleboringerne blev rammeboret med 2" jernrør til ca. 5.5 m u.t. Efter nedsætning af pejlerøret, et 40 mm PVC-rør med 3 m slidset filter, blev der gruskastet omkring filteret. Filterdybden er ca. 5.5 m u.t.

#### 4.2. Grundvandsreder.

##### 4.2.1 Designprincipper.

Det overordnede krav til grundvandsprøver i LOOP-sammenhæng har ikke været at fremskaffe vandprøver fra alle filtre ved hver prøvetagning, men at fremskaffe vandprøver, som kan rela-

teres til vandprøver hentet fra sugekopper og fra drænafløb. Derfor skulle rederne indrettes sådan, at grundvandet bliver opfanget hurtigst muligt, d.v.s. tættest ved jordoverfladen.

Grundvandsprøvetagning kræver, at jordvolumenet omkring filtrene er mættet med vand. Man har været klar over, at dette krav ikke altid kunne opfyldes for samtlige filtre på alle lokaliteter. Man kunne ikke forudsige, hvornår og hvilke filtre der ville kunne levere vand, især for lokaliteter med stor dybde under terræn til hovedreservoirets trykniveau (vandrejsning). Valget af en mere sikker løsning - placering af filtrene i dybder, hvor der er en rimelig sikkerhed for vandmætning året rundt - ville medføre en aldersforskel mellem jord- og grundvandsprøver på flere år, og et tilsvarende tidsrum ville være påkrævet inden relationer mellem landbrugspraksis og vandkemier for de forskellige vandtyper kunne etableres. Derfor har man valgt at placere filtrene tæt ved terræn.

På grund af ovennævnte forhold blev det i LOOP-designfasen besluttet at overdimensionere landovervågningsoplandet med hensyn til antallet af prøvetagningssteder for grundvand. DGU har udstyret markerne indeholdende jordvandsfelter med to grundvandsreder for at kunne vurdere variabilitet indenfor marken, og DGU har opbygget rederne med hhv. 3 filtre i LOOP 1-4 og 2 filtre i LOOP 5 og 6. Filtrene er placeret i forskellige dybder for at tage højde for variationen i de primære/sekundære vandspejle. I LOOP 1 - 4 har DGU valgt faste dybder, da bestemmelsen af vandspejlet under feltarbejdet har været vanskelig, og det tidsmæssige forløb og amplitude af vandspejlets fluktuationer har været ukendt. I LOOP 5 og 6 har DGU valgt at fastsætte filterdybden for hver rede i relation til vandspejlet, målt i den forinden etablerede pejleboring.

I LOOP 1 - 4 har DGU forventet at:

- det øverste filter, placeret 1.5 m under terræn, leverer vand i perioder med en nedsivning, der er stor nok til midlertidigt at skabe mættede forhold i de øverste lag; disse filtre bør levere vand i samme perioder som drænene,

- det midterste filter, placeret 3 m under terræn, tjener samme formål som det øverste filter for lokaliteter med en dybde til det sekundære vandspejl større end 3 m under terræn. For lokaliteter med en afstand til et permanent vandspejl mindre end 3 m skal filteret tappe disse grundvandsforekomster,
- det dybeste filter har kontakt med en permanent grundvandsforekomst (primær eller sekundær).

For de lokaliteter i LOOP 1 - 4, hvor vandprøver fra flere filtre tilvejebringes, skulle man kunne vurdere udviklingen i vandkemi med dybde og med alder.

I LOOP 5 og 6 har man forsøgt at designe grundvandsrederne på en sådan måde, at de dybere filtre skulle levere vandprøver året rundt, mens top-filtrene skulle levere vandprøver i perioder med en høj vandstand.

På grund af grundvandsredernes konstruktion (lille filterdiameter og filterlængde, ingen gruskastning) og filternes placering, som er uafhængig af permeabilitetsforhold, er ydelser fra filterne ofte utilstrækkelige til udførelse af en total kemisk analyse, som kræver en vandmængde på ca. 0,5 l. Da hovedformålet med etablering af landovervågningsoplande er vurdering af udvaskning af næringssalte, bør man, i de tilfælde hvor vandprøven er mindre end 0,5 l, analysere vandet for et mindre antal parametre, som foreslået af Fyns Amtskommune, bilag 4. Hvis filteret yder mindre end 100 ml, er usikkerheden for stor (kondensvand), og vandprøven bør kasseres.

#### 4.2.2 Vandtest og reparationer.

De tekniske fejl ved udførelsen har manifesteret sig som utætheder og tilstopning af rørsystemet. Mindre utætheder har medført opblanding af drivgassen (kvælstof) i vandprøven, mens større utætheder har umuliggjort prøvetagning.

DGU har gennemført en testrunde i Bolbro Bæk oplandet (14-15.08.89), hvor samtlige filtre blev undersøgt. Testen, som i det følgende benævnes "vandtest", bestod i opfyldning af rørsystemet med vand og efterfølgende tømning. Den genvundne vandmængde blev sat i relation til det beregnede volumen af rørsystemet. Vandtest har leveret information om bl.a. tilstopning, utætheder i rørsystemet samt om funktionsdygtighed af kontraventilen, som sidder i bunden af filteret over opsamlingskammeret (fig. 5.5, afsnit 5.1). Ved en nøje registrering af vandmængder kunne man ofte fastlægge beliggenhed af de utætte samlinger. Yderligere, har vandtesten været medvirkende til rensning af rørsystemet. Ud fra resultaterne blev det bl.a. konstateret, at ganske få bundventiler lukker tæt, og at en del af prøvevandet derfor presses tilbage i formationen under prøvetagning. Resultaterne af vandtest blev brugt til at udpege de filtre, hvor reparationsarbejde var påkrævet. Ved beskrivelsen af de enkelte stationer (afsnit 5.3) er det anført, om der er konstateret fejl ved gennemførelsen af denne vandtest.

#### 4.2.3 Klassificering af grundvandsreder.

På basis af de indberettede måleresultater og de overvejelser, som er præsenteret i de forudgående afsnit, er grundvandsrederne inddelt i grupper efter følgende 2 kriterier: Teknisk udførelse (gruppe A - C) og ydelserne fra filtrene i indkøringsperioden (gruppe 1 - 4). Yderligere er der indført én gruppe (Gruppe D) til at dække situationer med udpræget mangel på mattede forhold i filterdybderne.

**Gruppe A** omfatter grundvandsreder, hvor samtlige filtre fungerer teknisk tilfredsstillende.

**Gruppe B** omfatter grundvandsreder, hvor 2 ud af 3 filtre (LOOP 1 - 4) eller 1 ud af 2 filtre (LOOP 5 - 6) fungerer teknisk tilfredsstillende.

**Gruppe C** omfatter grundvandsreder, som fungerer teknisk utilfredsstillende.

Gruppe D omfatter helt eller overvejende tørre grundvandsreder med ingen eller sporadisk ydelse.

Gruppe 1 omfatter grundvandsreder, hvor ét og samme filter altid leverer vandprøver større end 0.5 l.

Gruppe 2 omfatter grundvandsreder, hvor ét og samme filter typisk leverer vandprøver større end 0.5 l.

Gruppe 3 omfatter grundvandsreder, hvor ét og samme filter typisk leverer vandprøver større end 0.1 l..

Gruppe 4 omfatter grundvandsreder, som i lange perioder leverer vandprøver mindre end 0.1 l fra samtlige filtre.

Teoretisk kan man få 16 kombinationer af bogstaver og tal: A1, A2 ....., B1, B2 etc. og dermed 16 forskellige klasser. I praksis er antallet af klasser mindre: eksempelvis kan klasse D1 ikke forekomme.

Den ovennævnte klassifikation bygger på to forhold: teknisk udførelse og ydelserne.

Ved et teknisk korrekt udført filter, forstås et filter med ingen eller minimal utætheder i filter/rør-systemet, og hvor tætheden af bundventilen er over 50 %, som defineret ved vandtest (afsnit 4.2.2). Laboratorietest af bundventiler viser utætheder svarende til højest 10%.

Ydelsen af filtrene afhænger af bundventilens tæthed, beliggenheden/tilstedeværelsen af vandspejlet i relation til filterniveau og af permeabilitets/tilstrømningsforhold.

#### 4.3 Jordvandsstationer.

Det overordnede krav til jordvandsstationer har været, at prøvetagningsudstyret og prøvetagningsaktiviteten ikke skulle påvirke den almindelige landbrugspraksis. Dette menes at være opfyldt med den valgte konstruktion af jordvandsstationerne.

#### 4.3.1 Designprincipper.

Ved design af jordvandsstationerne har LOOP arbejdesgruppen diskuteret følgende forhold:

- valget af sugekop-materiale,
- antallet af sugekopper pr. felt,
- dybde under terræn,
- placering af sugekopperne i forhold til hinanden og på marken,
- indretning af prøvetagningsstedet for jordvand,
- retablering af marken efter placering af kopperne.

Teflonkopper blev valgt fremfor keramikopper ud fra ønsket om pålidelige fosforbestemmelser i jordvandet.

10 sugekopper pr. felt blev anset som et passende antal under de danske forhold. Ved at anvende 10 kopper er der taget højde for, at selv om nogle af kopperne går ud af drift, vil de resterende kopper give en tilstrækkelig dækning med hensyn til variabilitet indenfor feltet.

Kopperne blev placeret under rodzonen, så tæt ved terræn som muligt (af hensyn til jordvandets alder), dog i frost-fri dybde og dybere end den zone, hvor en almindelig jordbearbejdning finder sted.

Kopperne er desuden placeret udenfor området, som var direkte påvirket af rendegravning (fig. 5.6, afsnit 5.1). Jordvand, opsamlet af kopperne, bliver transporteret til vakuum-flasker i et dobbelt slange-system, og disse slanger er beskyttet af et PVC-rør på hele strækningen mellem de enkelte sugekopper og prøvetagningsstationen. Prøvetagningsstationen består af en tildækket PVC-kasse med 10 vakuum-flasker, individuelt tilsluttet de enkelte sugekopper. Kassen er beskyttet af en beton-brønd forsynet med et aflåseligt dæksel.

I forbindelse med udgravning af render til jordvandsfeltet har det været nødvendigt at flytte forholdsvis store mængder jord.

Dette medførte betydelige ændringer af forholdene i og omkring sugekopperne. Forstyrrelserne blev søgt reduceret ved at holde muld og den resterende jord adskilt ved såvel opgravning som ved retablering af markerne. Det skønnes dog, at effekten af forstyrrelserne fra rendegravningen vil være betydeligt reduceret efter 1 - 2 pløjninger.

#### **4.3.2 Reparationer.**

Alle sugekopper blev testet inden tildækning, og dårligt fungerende kopper blev udskiftet. Efter tildækningen blev der ikke foretaget udskiftning/reparation af kopperne. Derimod blev nogle toppe på vakuum-flasker udskiftet i tilfælde, hvor vakuomet ikke kunne opretholdes.

#### **4.3.3 Klassificering af jordvandsstationer.**

Der er ikke foretaget nogen klassificering af jordvandsstationer p.g.a. manglende klassificeringskriterier.

## 5. STATIONSBEKRIVELSE.

I hver landovervågningsopland findes forskellige typer stationer.

Nogle marker er forsynet med flere typer af stationer, mens andre marker kun har en enkelt type. Af hensyn til senere behandling af de forskellige typer af LOOP-data har DGU indført et stationsnummersystem, hvor de forskellige typer af stationer klart kan defineres ved nummeret alene. Yderligere kan nummeret oplyse, om forskellige typer stationer hører til den samme mark. En detaljeret gennemgang af principperne ved nummerering er givet i bilag 5.

På kort 2 er angivet placeringen af de forskellige målestationer, som indgår i overvågningsprogrammet. Stationerne er angivet ved deres lokalitetsnumre. En fortegnelse over målestationer etableret i LOOP 6 er givet i tabel 5.1. Stationernes rækkefølge i tabellen er valgt på en sådan måde, at stationer, som geografisk hører sammen, også optræder samlet.

I LOOP 6 findes:

- 8 jordvandsstationer med korresponderende grundvandsstationer, (lokalitet 01 - 08).
- 9 enkeltstående grundvandsstationer, (lokalitet 21 - 29).
- 17 pejleboringer, (lokalitet 01 - 08 samt 21 - 29).
- 3 vandløbsstationer, (lokalitet 61 - 63).
- 2 nedbørsstationer, (lokalitet 91 og 92; lokalitet 92 er ikke med på kort 2, da lokaliteten ligger i Hellevad uden for området).

Ved alle jord- og grundvandslokaliteter er der etableret en pejleboring med 3 m slidset filter. Filterdybden er ca. 5.5 m u.t.


En jordvandsstation består af 10 teflon sugekopper individuelt tilsluttet vakuumflasker.

Til alle otte jordvandsstationer er der knyttet to grundvandsstationer. Grundvandsstationerne (tilknyttet jordvandsstationer og enkeltstående) består af to filtre nedrammet i variabel dybde under terræn, afhængig af grundvandsspejlet. Bundventilen i det øvre filter blev placeret 0.3 - 0.5 m under vandspejlsniveauet målt i pejleboringen. Det nedre filter er altid placeret 1.0 m dybere end det øvre filter.

Der findes 3 automatiske vandløbsstationer, lokalitet 61 - 63, som blev etableret af Sønderjyllands Amtskommune.

På nuværende tidspunkt foreligger ingen beskrivelse af DMI's nedbørsstationer, lokalitet 91 og 92.

# BOLBRO BÆK – LOOP 6



- Markørdefinitioner
- JORDVANDSSTATION
  - ▲ GRUNDVANDSSTATION
  - ★ VANDLØBSSTATION
  - ★ NEDBØRSSTATION
  - ★ LOKALITETSNUMMER

Målestok 1:25000

**DEW**

KORT 2: Stationsplacering,  
 LOOP 6, Bolbro Bæk,  
 Jan. 1990

Lokalitet	LOOP nr.	DGU ark.nr. HU eller DMI nr.	Stationstype
01	6.01.01.01-10		jordvand
	6.01.02.10	159.925	pejleboring
	6.01.02.11-12	159.926 - 159.927	grundvand, venstre rede
	6.01.02.21-22	159.928 - 159.929	grundvand, højre rede
02	6.02.01.01-10		jordvand
	6.02.02.10	159.930	pejleboring
	6.02.02.11-12	159.931 - 159.932	grundvand, venstre rede
	6.02.02.21-22	159.933 - 159.934	grundvand, højre rede
03	6.03.01.01-10		jordvand
	6.03.02.10	159.935	pejleboring
	6.03.02.11-12	159.936 - 159.937	grundvand, venstre rede
	6.03.02.21-22	159.938 - 159.939	grundvand, højre rede
04	6.04.01.01-10		jordvand
	6.04.02.10	159.940	pejleboring
	6.04.02.11-12	159.941 - 159.942	grundvand, venstre rede
	6.04.02.21-22	159.943 - 159.944	grundvand, højre rede
05	6.05.01.01-10		jordvand
	6.05.02.10	159.945	pejleboring
	6.05.02.11-12	159.946 - 159.947	grundvand, venstre rede
	6.05.02.21-22	159.948 - 159.949	grundvand, højre rede
06	6.06.01.01-10		jordvand
	6.06.02.10	159.950	pejleboring
	6.06.02.11-12	159.951 - 159.952	grundvand, venstre rede
	6.06.02.21-22	159.953 - 159.954	grundvand, højre rede
07	6.07.01.01-10		jordvand
	6.07.02.10	159.955	pejleboring
	6.07.02.11-12	159.956 - 159.957	grundvand, venstre rede
	6.07.02.21-22	159.958 - 159.959	grundvand, højre rede
08	6.08.01.01-10		jordvand
	6.08.02.10	159.960	pejleboring
	6.08.02.11-12	159.961 - 159.962	grundvand, venstre rede
	6.08.02.21-22	159.963 - 159.964	grundvand, højre rede
21	6.21.03.01-02	159.897 - 159.898	grundvand
	6.21.03.10	159.899	pejleboring
22	6.22.03.01-02	159.900 - 159.901	grundvand
	6.22.03.10	159.902	pejleboring
23	6.23.03.01-02	159.903 - 159.902	grundvand
	6.23.03.10	159.905	pejleboring
24	6.24.03.01-02	159.907 - 159.908	grundvand
	6.24.03.10	159.909	pejleboring
25	6.25.03.01-02	159.910 - 159.911	grundvand
	6.25.03.10	159.912	pejleboring
26	6.26.03.01-02	159.913 - 159.914	grundvand
	6.26.03.10	159.915	pejleboring
27	6.27.03.01-02	159.916 - 159.917	grundvand
	6.27.03.10	159.918	pejleboring
28	6.28.03.01-02	159.919 - 159.920	grundvand
	6.28.03.10	159.921	pejleboring
29	6.29.03.01-02	159.922 - 159.923	grundvand
	6.29.03.10	159.924	pejleboring
61	6.61.10.00		vandløbsstation, aut.
62	6.62.10.00		vandløbsstation, aut.
63	6.63.10.00		vandløbsstation, aut.
91	6.91.00.00	26293	nedbørsstation
92	6.92.00.00	26260	nedbørsstation

Tabel 5.1: Fortegnelse over målestationer etableret i LOOP 6.

## 5.1 Fælles træk ved stationsopbygning.

Under etablering af grundvands- og jordvandsstationer har man forsøgt at anvende en ensartet fremgangsmåde med hensyn til valg af materialer, placering af måleudstyr, farver på slanger m.m.

I dette afsnit beskrives fælles træk ved stationsopbygning i LOOP 6. Syv standardtegninger, fig. 5.1 - 5.7 viser principperne ved stationsopbygning. I forbindelse med beskrivelser af de enkelte lokaliteter vil man referere til disse standardtegninger.




Fig. 5.1: LOOP 6, principskitse for en kombineret jord- og grundvandsstation med pejleboring, lokalitet 6.01-6.08.

Detaljer for en grundvandsstation er vist på fig. 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5 og for en jordvandsstation på fig. 5.6 og 5.7.

Farvekoden angiver sammenhørende sugekop og vakuumflaske.




Fig. 5.2: LOOP 6, farvekombinationer ved prøveudtagningsstedet for grundvand.

De mørke farvenuancer er forbeholdt vandet, mens de lyse er forbeholdt kvælstoftilførsel. Sammenhørende studse er placeret diagonalt over for hinanden.

For dette område er der to forskellige farvekombinationer A og B, henholdsvis "mod uret" og "med uret".

Type A: station 6.02 venstre, 6.03, 6.04 venstre, 6.06 højre, 6.07 højre og 6.08 venstre samt 6.22, 6.23, 6.25, 6.28 og 6.29.

Type B: station 6.01, 6.02 højre, 6.04 højre, 6.05, 6.06 venstre, 6.07 venstre og 6.08, højre samt 6.21, 6.24, 6.26 og 6.27.




Fig. 5.3: LOOP 6, enkeltstående grundvandsstation med pejleboring.

A = top af 50 mm beskyttelsesrør ved sammenkobling med 110 mm beskyttelsesrør, nivelleret.

B = top af 50 mm beskyttelsesrør ved aluminiumsrør, nivelleret.

C = top af aluminiumsrør, den røde flade, nivelleret.

Top af boringer (filtertoppe) er nivelleret.

Afstande til boringer målt fra forkant af aluminiumsrør.

Se også fig. 5.1 og 5.4.




Fig. 5.4: LOOP 6, filterplacering for en grundvandsstation.  
 A = top af 50 mm beskyttelsesrør ved sammenkobling med 110 mm beskyttelsesrør, nivelleret.

Etableringsproceduren bestod af følgende trin:

1. Nedramning af 2" jernrør.
2. Nedsænkning af 40 mm PVC rør.
3. Optrækning af 2" røret.
4. Samling af topstykket på 40 mm røret.
5. Samling af vand- og luftrør i beskyttelsesrør.
6. Samling af rørsystemet ved aluminiumsrør.

Se også fig. 5.1, 5.3 og 5.5.




Fig. 5.5: LOOP 6, filterkonstruktion.

Alle filtre er udført i slidset PVC, i en længde på 30 cm og en ydre diameter på 40 mm.

Filteret er opbygget på den måde, at kontraventil og opsamlingskammer (længde 1.0 m svarende til et volumen på ca. 1.0 l) er placeret under filteret.

Ved at påføre et overtryk (kvælstof) på vandoverfladen via luftstudsens på aluminiumsrøret, trykkes vandet op igennem vandrøret, idet kontraventilen vil lukke opad p.g.a. overtryk. En tværpind forhindrer kuglen i at falde ud.




Fig. 5.6: LOOP 6, placering af sugekopper, tværsnit.

**Installationsprocedure:**

Efter udgravning af renderne til jordvandsstationerne, er der gravet specielle felter i siden af renderne for at kunne placere sugekopperne længere væk fra det forstyrrede jordvolumen.

Et spyd blev brugt til at lave de huller, hvori sugekopperne blev placeret. Opløst kvartsmel blev holdt ned i hullerne, og sugekopperne blev installeret, hvorefter opløst kvartsmel igen blev holdt ned omkring sugekopperne.

Alle sugekopper fik påført et vakuum på 0.7 bar inden tildækning, og dårligt fungerende kopper blev udskiftet.

Se også fig. 5.7.




Fig. 5.7: LOOP 6, placering af sugekopper i en kombineret jord- og grundvandsstation.

S = skæringspunkt, målsat fra nulpunktet 0, forkant af den blå kasse.

Afstanden til borerne er målt fra forkanten af den blå kasse.

De øvrige afstande er målt fra skæringspunktet S til sugekoppens projektion på rendens midte.

For hver lokalitet (01 - 08) er der på figuren "Stationsplacering" påført en værdi efter pilen; denne værdi angiver den vinkelrette afstand fra rendens midte til sugekophullet, se også fig. 5.6.

I LOOP 6 er den yderste sugekop i hver rende placeret i forlængelse af renden.

Der er nivelleret ved punkt S og ved projektiionspunktet for sugekoppen for enden af hver af de 3 render. Se også fig. 5.1 og 5.6.

## 5.2 Stationsbeskrivelse, generelt.

Beskrivelserne af hver lokalitet er opbygget efter samme mønster:

- administrative oplysninger
- tegninger
- kommentarer til jordvandsdata med tilhørende jordvandstabeller (vandmængder og restvakuum) og plot af akkumulerede og totale vandmængder for de enkelte sugekopper (lokalitet 01-08)
- vurdering af grundvandsreder (lokalitet 01 - 08 og 21 - 29)
  - \* tæthed af filter/rørsystemet,
  - \* potentiale i hovedreservoir,
  - \* pejlinger (plot),
  - \* vandmængder (tabeller og plot) og
  - \* klassificering af grundvandsrede(r).

Ved beskrivelse af lokaliteterne henvises til de forudgående afsnit, hvor DGU's kontroltest ("vandtest") og klassificeringsprincipper er beskrevet.

Desuden henvises til kort 3, som viser placering af jord- og grundvandsstationer i forhold til potentialet i det øvre reservoir.

Kortet er EDB-untegnet på basis af oplysninger fra boringsdatabasen suppleret med pejleresultater i LOOP pejleboringer.



Kortgrundlag reproduceret med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse ASB

0 1 2  
km

— : Potentialer baseret på kriging af alle data

Kort 3: LOOP 6, placering af jordvandsstationer og grundvandsstationer i forhold til potentialet i hovedreservoir (kortet gengivet efter DGU's hydrogeologiske rapport).

Potentialet svarer til følgende dybder under terræn:

Lokalitet	m u.t.	lokalitet	m u.t.	lokalitet	m u.t.
01	1.5	21	2.0	26	1.5
02	1.5	22	1.5	27	4.0
03	2.0	23	2.0	28	2.0
04	2.5	24	3.5	29	3.0
05	1.5	25	1.5		
06	5.0				
07	2.5				
08	1.0				

### 5.2.1 Kommentarer til afbildningsformer.

Jord- og grundvandsdata er præsenteret i tabel- og plotform. Plottene er produceret ved hjælp af et standard SAS programmel, og det kan derfor, i enkelte tilfælde, være vanskeligt at aflæse al information, som findes på plottet. I sådanne tilfælde bør man støtte sig til tabellerne.

Ved afbildning af jordvandsdata, har man valgt at plotte den akkumulerede ydelse og den totale ydelse med én for hver lokalitet hensigtsmæssig skalering af volumen-aksen, for at opnå en bedre læsbarhed af data.

Grundvandsdata er afbildet med fast skala: 0-3 liter.

Pejledata er præsenteret i plotform, og man har valgt at afbilde pejledata med følgende skala'er: 0-2, 0-3, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4 eller 3-4 m u.t.

### 5.2.2 Kommentarer til figur- og tabelnummerering i afsnit 5.3.

For at lette overblikket over de mange figurer og tabeller, som indgår i dette afsnit, har man valgt at tildele figurer og tabeller numre indenfor hver lokalitet. Figurnumre til stationsskitser med stationsplacering er identiske med lokalitetsnummer og figur/tabelnumre for figurer/tabeller med måleresultaterne er opbygget af lokalitetsnummer og et løbenummer indenfor hver lokalitet.

### 5.3 Beskrivelse af de enkelte lokaliteter.

For hver lokalitet er der udarbejdet en vurdering af grundvandsrederne, mens jordvandsdata kun er kommenteret, da vurderingsprincipperne for jordvandsstationerne ikke er endeligt fastlagt.

Kun målinger fra jord- og grundvandsstationer samt pejlinger er præsenteret, vandløbsdata vil blive afrapporteret i anden sammenhæng.

Ved angivelse af vandmængden fra de enkelte filtre i grundvandsrederne i april 1990 er der anvendt en middelværdi af den indrapporterede maximums- og minimumsværdi for ydelserne.

... of the ...

... of the ...

... of the ...

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 01

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 6.01.01.00

**Grundvandsrede, venstre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.01.02.11 159.926  
6.01.02.12 159.927

**Grundvandsrede, højre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.01.02.21 159.928  
6.01.02.22 159.929

**Pejleboring:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.01.02.10 159.925

**Matrikelnummer:** 67, Øster Terp Ejerlav

**Ejer:** Flemming Laasholdt Møller  
Visbjergvej 53  
Øster Terp  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 77 72 51


**Lokalitetsnavn:** Gammelgård

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989


**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**


# Situationsplan



## Afstand og koter



## Vinkelmåling



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m

00.00 : afstand, m

↙ : sugekop placering, m

Fig. 6.01 : Stationsplacering, lokalitet 01




Fig. 6.01-1: Skitse af grundvandsreder og pejleboring, lokalitet 6.01.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 24.04.89.


## Lokalitet 6.01, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 6.01-1 og fig. 6.01-2 og 6.01-3) og restvakuum (tabel 6.01-2) fra følgende 2 perioder: 25.04.89 - 27.07.89 og 29.09.89 - 01.02.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 - 3 ugers mellemrum.

I løbet af april måned og begyndelsen af maj måned 1989 steg den totale ydelse fra omkring 0.3 l til omkring 1.2 l, hvor den forblev ret konstant hele maj og juni måned 1989. s5 og s8 har hver leveret omkring 1/3 af den totale vandmængde. I løbet af juli 1989 var den totale ydelse igen faldet til omkring 0.2 l. Ydelsen forblev konstant helt hen til medio november, hvor den totale ydelse så steg til omkring 1.0 l dog med 3 ekstreme høje værdier henholdsvis den 27.12.89 (2.0 l) og den 04.01.90 (1.4 l) og så igen den 01.02.90 med (2.0 l). Alle sugekopper gav vand.

Størstedelen af kopperne opretholder i længere perioder intet eller kun et meget lille restvakuum.

Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.01,  
sugekop: s1-s3, s7 og s9-s10.



Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.01,  
sugekop: s4-s6 og s8.




Fig. 6.01-2: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 6.01; se også tabel 6.01-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-ydelsen.

LOOP6, Totale vandvolumen lokalitet'01.




Fig. 6.01-3: Totale jordvandsmængder, lokalitet 6.01. Se også tabel 6.01-1. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.												
Stationsnr.: 6.01.01												
Andet nr.: T1												
Dato	Antal vak. dage	OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml										total
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	
25/04/89	1	20	0	0	225	0	100	25	0	0	0	370
26/04/89	1	20	0	50	20	0	100	50	0	0	0	240
27/04/89	1	20	0	10	10	300	60	40	0	0	0	440
01/05/89	4	10	40	20	10	500	10	100	0	0	0	690
17/05/89	16	25	100	50	10	50	10	300	700	50	50	1345
24/05/89	7	25	50	100	50	400	25	150	100	100	50	1050
13/06/89	20	10	150	100	10	500	25	200	550	10	50	1605
20/06/89	7	100	50	100	0	400	50	100	400	0	10	1210
27/06/89	7	50	50	50	50	300	50	100	300	50	50	1050
04/07/89	7	10	50	100	10	300	75	100	250	50	10	955
27/07/89	3	5	5	10	0	100	5	50	75	0	0	250
29/09/89	7	0	20	10	0	100	10	10	75	10	10	245
05/10/89	6	5	10	20	0	50	15	10	50	5	10	175
12/10/89	7	0	30	40	0	90	5	20	50	0	20	255
19/10/89	7	5	20	30	0	50	30	20	50	20	20	245
25/10/89	6	0	20	10	5	50	5	20	40	5	20	175
02/11/89	8	----	30	20	10	60	20	10	200	20	30	400
09/11/89	0	5	40	140	170	100	210	40	470	30	5	1210
16/11/89	7	10	30	70	40	170	200	25	475	30	10	1060
23/11/89	7	5	40	35	210	185	165	15	435	10	10	1110
30/11/89	7	10	35	40	20	175	110	15	385	10	20	820
07/12/89	7	10	25	35	125	140	120	20	365	35	10	885
14/12/89	7	10	15	20	5	140	100	15	360	30	20	715
21/12/89	7	10	20	20	75	135	90	20	340	35	25	770
27/12/89	6	10	25	100	150	575	350	100	550	90	0	1950
04/01/90	8	20	40	130	140	540	220	40	245	5	20	1400
11/01/90	7	10	34	82	140	190	70	35	75	39	0	675
18/01/90	7	13	11	120	190	280	88	27	62	50	0	841
25/01/90	7	15	5	80	155	290	125	32	69	56	0	827
01/02/90	7	50	0	250	250	600	400	200	200	100	0	2050

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 6.01-1: Jordvandsmængder, lokalitet 6.01, se også fig. 6.01-2 og fig. 6.01-3.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbværdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 6.01-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 6.01.01

Andet nr.: T1

Dato	Antal vak. dage	Påsat vak. FV	RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar									
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
25/04/89	1	0.70	0.10	0.55	0.00	0.50	0.00	0.45	0.60	0.25	----	0.00
26/04/89	1	0.70	0.05	0.60	0.55	0.60	0.00	0.45	0.60	0.20	0.10	0.00
27/04/89	1	0.65	0.10	0.65	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60	0.20	0.10	0.00
01/05/89	4	0.70	0.20	0.50	0.55	0.25	0.10	0.25	0.45	0.10	0.00	0.00
17/05/89	16	0.65	0.00	0.25	0.35	0.00	0.00	0.00	0.25	0.35	0.00	0.00
24/05/89	7	i.r.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
13/06/89	20	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.10	0.00	0.05	0.25	0.00	0.00
20/06/89	7	0.70	0.00	0.40	0.50	0.10	0.15	0.00	0.25	0.35	0.50	0.10
27/06/89	7	0.70	0.00	0.40	0.45	0.00	0.15	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00
04/07/89	7	0.70	0.00	0.45	0.40	0.00	0.20	0.00	0.30	0.45	0.00	0.00
27/07/89	3	0.70	0.00	0.35	0.35	0.00	0.15	0.15	0.35	0.55	0.00	0.00
29/09/89	7	0.70	0.00	0.30	0.35	0.00	----	0.00	0.15	0.55	0.00	0.00
05/10/89	6	0.70	0.00	0.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.00	0.00
12/10/89	7	0.70	0.05	0.25	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.00	0.00
19/10/89	7	0.70	0.00	0.25	0.35	0.00	0.10	0.00	0.05	0.45	0.00	0.00
25/10/89	6	0.70	0.00	0.15	0.25	0.00	0.10	0.05	0.05	0.45	0.00	0.00
02/11/89	8	0.70	0.00	0.15	0.30	0.01	0.05	0.02	0.02	0.30	0.00	0.01
09/11/89	7	0.70	0.00	0.15	0.20	0.01	0.10	0.02	0.02	0.35	0.00	0.00
16/11/89	7	0.70	0.01	0.20	0.32	0.02	0.15	0.04	0.02	0.36	0.01	0.38
23/11/89	7	0.70	0.01	0.13	0.28	0.03	0.10	0.03	0.00	0.36	0.00	0.14
30/11/89	7	0.70	0.01	0.11	0.15	0.01	0.12	0.03	0.01	0.43	----	0.00
07/12/89	7	0.70	0.01	0.05	0.13	0.02	0.11	0.03	0.01	0.40	0.01	0.21
14/12/89	7	0.70	0.00	0.01	0.04	0.00	0.10	0.02	0.00	0.37	0.01	0.00
21/12/89	7	0.70	0.00	0.00	0.05	0.00	0.09	0.01	0.00	0.14	0.00	0.00
27/12/89	6	0.70	0.35	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
04/01/90	8	0.70	0.42	0.01	0.05	0.01	0.13	0.01	0.01	0.04	0.00	0.02
11/01/90	7	0.70	0.37	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
18/01/90	7	0.70	0.32	0.01	0.09	0.02	0.08	0.01	0.01	0.03	0.00	0.03
25/01/90	7	0.70	0.15	0.00	0.04	0.00	0.08	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
01/02/90	7	0.70	0.30	0.00	0.05	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 6.01-2: Restvakuum, lokalitet 6.01; se også tabel 6.01-1, hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 6.01, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 88 % og 91 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.01 er estimeret (kort 3) til ca. + 23.0 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 21.8 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.01-4) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.13 m u.t. (19.04.89) og 1.83 m u.t. (24.05.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 01.




Fig.: 6.01-4: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.01.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.01-4) er + 22.4 m, hvilket er 0.6 m højere end bundventilens kote for det dybe filter i den venstre rede (filter 11) og i den højre rede (filter 21). Det må derfor forventes, at der fra de dybe filtre vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.01-5 og tabel 6.01-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)	Filter	Vandmængder (l)
11	1.4 - 1.8	21	1.4 - 1.8
12	0.0 - 1.0	22	0.2 - 1.0

Ydelsen fra rederne og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.01.02.11-12 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.01.02.21-22 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 6.01.02.11-.12



Vandvoluminer, grundvandsrede 6.01.02.21-.22




Fig. 6.01-5: Grundvandsmængder, lokalitet 6.01; se også tabel 6.01-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.5 m .u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 24.04.89 til 1.2 m u.t.

GRUNDTVANDPRØVETAGNING.		
Stationsnr.: 6.01.02.1f		Andet nr.: T1-v
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter	
	f=1	f=2
02/05/89	1.50	0.90
17/05/89	1.50	0.90
24/05/89	1.70	1.00
13/06/89	1.50	0.90
15/08/89	1.40	0.00
02/04/90	1.75	0.90

GRUNDTVANDPRØVETAGNING.		
Stationsnr.: 6.01.02.2f		Andet nr.: T1-h
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter	
	f=1	f=2
02/05/89	1.40	1.00
17/05/89	1.80	0.80
24/05/89	1.70	0.90
13/06/89	1.50	0.90
15/08/89	1.50	0.20
02/04/90	1.70	0.90

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.01-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.01; se også fig. 6.01-5.

Placering af filterne: f = 11: 2.5 - 2.8 m u.t.  
 f = 12: 1.5 - 1.8 m u.t.  
 f = 21: 2.6 - 2.9 m u.t.  
 f = 22: 1.6 - 1.9 m u.t.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 02

Jordvandsstation: LOOP nr. 6.02.01.00

Grundvandsrede, venstre: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.02.02.11 159.931  
6.02.02.12 159.932

Grundvandsrede, højre: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.02.02.21 159.933  
6.02.02.22 159.934

Pejleboring: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.02.02.10 159.930

Matrikelnummer: 7, Bedsted Ejerlav

Ejer: Peter N.R. Haugaard  
Bjergvej 4  
Bedsted  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 77 71 11


Lokalitetsnavn: Nørrekær

Anlægsperiode: 11.04 1989 - 19.05 1989


Etableret af: DGU

Bemærkninger:

# Situationsplan



## Afstand og koter



### Signaturforklaring:

- 00.00 : kote, m
- 00.00 : afstand, m
- : sugekop placering, m

## Vinkelmåling




Fig. 6.02 : Stationsplacering, lokalitet 02




Fig. 6.02-1: Skitse af grundvandsreder og pejleboring, lokalitet 6.02.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 25.04.89.

## Lokalitet 6.02, kommentarer til jordvandsdata.

Ydelserne fra denne jordvandsstation er de højeste i LOOP 6.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 6.02-1 og fig. 6.02-2 og 6.02-3) og restvakuum (tabel 6.02-2) fra følgende 2 perioder: 01.05.89 - 27.07.89 og 29.09.89 - 01.02.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 - 3 ugers mellemrum.

I perioden 01.05.89 til 04.07.89 ligger den totale ydelse typisk på omkring 5.0 l, hvorefter den falder til ca. 2.0 l i løbet af juli måned 1989. I den resterende del af måleperioden forblev den totale ydelse på ca. 2.0 l, dog ses der en stigning igen fra februar 1990. Alle sugekopper gav vand.

Kun 4 sugekopper, s1, s4, s5 og s10, opretholder et restvakuum større end 0.1 bar gennem hele måleperioden. s6 og s7 opretholder kun et restvakuum i den første del af måleperioden.

Akkumulerede vandvolumener pr. celle, lokalitet 6.02,  
sugekop: s1-s10.




Fig. 6.02-2: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 6.02; se også tabel 6.02-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-udelsen.

LOOP6, Totale vandvolumen lokalitet 02.




Fig. 6.02-3: Totale jordvandsmængder, lokalitet 6.02. Se også tabel 6.02-1. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.02.01

Andet nr.: T2

Dato	Antal vak. dage	OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml										total
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	
01/05/89	4	600	575	650	10	575	525	625	575	600	10	4745
17/05/89	16	650	650	600	700	650	650	650	600	650	650	6450
24/05/89	7	600	600	100	50	600	600	650	500	600	600	4900
13/06/89	20	650	600	50	25	700	700	700	525	700	700	5350
20/06/89	7	600	400	500	700	700	700	700	0	650	450	5400
27/06/89	7	650	350	300	650	700	600	650	400	650	700	5650
04/07/89	7	600	10	200	600	650	350	700	10	450	700	4270
27/07/89	3	100	250	0	80	500	0	480	0	0	650	2060
29/09/89	7	50	200	0	10	600	0	500	10	450	700	2520
05/10/89	6	10	180	0	10	530	5	15	150	290	750	1940
12/10/89	7	0	120	30	20	500	20	20	0	210	660	1580
19/10/89	7	20	75	5	20	400	0	10	100	5	700	1335
25/10/89	6	160	100	5	20	400	30	450	0	300	700	2165
02/11/89	8	75	75	5	20	400	20	450	175	5	700	1925
09/11/89	7	40	70	20	40	410	50	510	5	220	580	1945
16/11/89	7	285	75	0	40	565	20	530	175	215	600	2505
23/11/89	7	435	90	----	30	465	10	345	5	215	580	2175
30/11/89	7	455	45	0	30	425	20	300	150	150	560	2135
07/12/89	7	465	50	0	45	420	15	325	5	150	600	2075
14/12/89	7	135	5	5	30	400	40	170	40	220	555	1600
21/12/89	7	25	25	5	30	390	30	5	5	195	610	1320
27/12/89	6	275	50	0	800	500	25	0	0	450	650	2750
04/01/90	8	230	40	30	520	480	285	30	85	400	630	2730
11/01/90	7	185	39	32	355	300	1	12	5	5	550	1484
18/01/90	0	395	51	35	570	425	170	24	61	200	610	2541
25/01/90	7	170	48	26	610	430	5	30	5	220	660	2204
01/02/90	7	750	75	25	675	500	200	50	100	275	700	3350

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 6.02-1: Jordvandsmængder, lokalitet 6.02, se også fig. 6.02-2 og fig. 6.02-3.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbværdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 6.02-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.02.01

Andet nr.: T2

Dato	Antal vak. dage	Påsat vak. FV	RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar									
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
01/05/89	4	0.70	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00
17/05/89	16	0.65	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	0.00	0.10	0.10
24/05/89	7	i.r.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
13/06/89	20	0.70	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05
20/06/89	7	0.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.15	0.10	0.10	0.00
27/06/89	7	0.70	0.15	0.00	0.00	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.05	0.15
04/07/89	7	0.70	0.25	0.00	0.00	0.25	0.15	0.05	0.15	0.00	0.00	0.15
27/07/89	3	0.70	0.55	0.00	0.00	0.30	0.35	0.25	0.35	0.00	0.00	0.25
29/09/89	7	0.70	0.50	0.00	0.00	0.20	0.20	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
05/10/89	6	0.70	0.50	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.40	0.00	0.05	0.15
12/10/89	7	0.70	0.00	----	0.00	0.20	0.20	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20
19/10/89	7	0.70	0.50	0.01	0.00	0.20	0.15	0.00	0.30	0.00	0.01	0.15
25/10/89	6	0.70	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.01	0.15
02/11/89	8	0.70	0.50	0.01	0.00	0.20	0.40	0.00	0.10	0.00	0.01	0.15
09/11/89	7	0.70	0.55	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10
16/11/89	7	0.70	0.26	0.00	0.00	0.26	0.13	0.01	0.03	0.01	0.01	0.13
23/11/89	7	0.70	0.31	0.00	----	0.25	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
30/11/89	7	0.70	0.33	0.00	0.00	0.28	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
07/12/89	7	0.70	0.30	0.01	0.00	0.27	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.11
14/12/89	7	0.70	0.03	0.00	0.00	0.22	0.05	0.00	0.01	0.00	0.02	0.10
21/12/89	7	0.70	0.00	0.00	0.00	0.21	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09
27/12/89	6	0.70	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
04/01/90	8	0.70	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
11/01/90	7	0.70	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
18/01/90	7	0.70	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04	0.01	0.00	0.00	0.02	0.10
25/01/90	7	0.70	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
01/02/90	7	0.70	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 6.02-2: Restvakuum, lokalitet 6.02; se også tabel 6.02-1, hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 6.02, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 65 % og 100 % af det beregnede filter- og rørvolumen. De største utætheder blev konstateret ved filter 21 (65 %) og 12 (87 %).

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.02 er estimeret (kort 3) til ca. + 24.5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 23.7 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.02-4) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 0.79 m u.t. (24.04.89) og 1.26 m u.t. (15.08.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 02.




Fig.: 6.02-4: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.02.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.02-4) er + 24.6 m, hvilket er 0.9 m højere end bundventilens kote for det dybe filter i den venstre rede (filter 11) og i den højre rede (filter 21). Det må derfor forventes, at der fra de dybe filtre vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.02-5 og tabel 6.02-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)	Filter	Vandmængder (l)
11	1.4 - 1.8	21	1.4 - 1.7
12	0.8 - 0.9	22	0.0 - 1.0

Ydelsen fra rederne og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.02.02.11-12 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.02.02.21-22 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 6.02.02.11-.12



Vandvoluminer, grundvandsrede 6.02.02.21-.22




Fig. 6.02-5: Grundvandsmængder, lokalitet 6.02; se også tabel 6.02-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.5 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 25.04.89 til 0.8 m u.t.

GRUNDTVANDPRØVETAGNING.		
Stationsnr.: 6.02.02.1f	Andet nr.: T2-v	
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter	
	f=1	f=2
17/05/89	1.60	0.80
24/05/89	1.80	0.90
13/06/89	1.50	0.90
15/08/89	1.40	0.80
04/04/90	1.65	0.90

GRUNDTVANDPRØVETAGNING.		
Stationsnr.: 6.02.02.2f	Andet nr.: T2-h	
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter	
	f=1	f=2
17/05/89	1.60	0.40
24/05/89	1.50	0.60
13/06/89	1.50	1.00
15/08/89	1.40	0.00
04/04/90	1.70	0.95

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.02-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.02; se også fig. 6.02-5.

Placering af filterne: f = 11: 2.1 - 2.4 m u.t.  
 f = 12: 1.1 - 1.4 m u.t.  
 f = 21: 2.1 - 2.4 m u.t.  
 f = 22: 1.1 - 1.4 m u.t.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK**

**Lokalitet: 03**

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 6.03.01.00

**Grundvandsrede, venstre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.03.02.11 159.936  
6.03.02.12 159.937

**Grundvandsrede, højre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.03.02.21 159.938  
6.03.02.22 159.939

**Pejleboring:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.03.02.10 159.935

**Matrikelnummer:** 7, Bedsted Ejerlav

**Ejer:** Peter N.R. Haugaard  
Bjergvej 4  
Bedsted  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 77 71 11


**Lokalitetsnavn:** Nygård

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989


**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan



## Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m

00.00 : afstand, m

◄ : sugekop placering, m

## Vinkelmåling




Fig. 6.03 : Stationsplacering, lokalitet 03




Fig. 6.03-1: Skitse af grundvandsreder og pejleboring, lokalitet 6.03.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.


Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 26.04.89.

### Lokalitet 6.03, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 6.03-1 og fig. 6.03-2 og 6.03-3) og restvakuum (tabel 6.03-2) fra følgende 2 perioder: 17.05.89 - 27.07.89 og 29.09.89 - 01.02.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 - 3 ugers mellemrum.

I perioden fra medio juni til ultimo juli faldt den totale ydelse fra ca. 3.5 l til 0.7 l. Efter sommerpausen steg den totale ydelse i løbet af 5 uger fra 0.4 l til maksimumsydelsen på 2.7 l ultimo oktober 1989. I den resterende del af måleperioden har den totale ydelse et udsving mellem 0.7 l og 1.8 l. Alle sugekopper gav vand.

Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.03,  
sugekop: s1-s2, s4, s6-s7 og s9-s10.



Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.03,  
sugekop: s3, s5 og s8.




Fig. 6.03-2: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 6.03; se  
også tabel 6.03-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen  
pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til  
nul-ydelsen.

LOOP6, Totale vandvolumen lokalitet 03.




Fig. 6.03-3: Totale jordvandsmængder, lokalitet 6.03. Se også tabel 6.03-1. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

| JORDVANDPRØVETAGNING. |                       |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |               |       |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|
| Stationsnr.: 6.03.01  |                       |                           |     |     |     |     |     |     |     |     | Andet nr.: T3 |       |
| Dato                  | Antal<br>vak.<br>dage | OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml |     |     |     |     |     |     |     |     |               | total |
|                       |                       | s1                        | s2  | s3  | s4  | s5  | s6  | s7  | s8  | s9  | s10           |       |
| 17/05/89              | 16                    | 250                       | 300 | 100 | 600 | 75  | 500 | 250 | 75  | 550 | 200           | 2900  |
| 24/05/89              | 7                     | 200                       | 100 | 100 | 600 | 50  | 25  | 200 | 50  | 300 | 200           | 1825  |
| 13/06/89              | 20                    | 500                       | 50  | 50  | 550 | 75  | 25  | 500 | 200 | 350 | 200           | 2500  |
| 20/06/89              | 7                     | 500                       | 450 | 100 | 450 | 200 | 10  | 700 | 150 | 600 | 300           | 3460  |
| 27/06/89              | 7                     | 300                       | 10  | 10  | 500 | 10  | 550 | 450 | 100 | 400 | 10            | 2340  |
| 04/07/89              | 7                     | 150                       | 200 | 0   | 250 | 10  | 50  | 250 | 50  | 325 | 10            | 1295  |
| 27/07/89              | 3                     | 100                       | 100 | 50  | 200 | 10  | 100 | 60  | 50  | 100 | 0             | 770   |
| 29/09/89              | 7                     | 25                        | 50  | 10  | 50  | 0   | 50  | 0   | 50  | 175 | 25            | 435   |
| 05/10/89              | 6                     | 40                        | 80  | 40  | 10  | 5   | 40  | 0   | 10  | 120 | 0             | 345   |
| 12/10/89              | 7                     | 10                        | 190 | 5   | 40  | 5   | 5   | 0   | 40  | 300 | 5             | 600   |
| 19/10/89              | 7                     | 100                       | 560 | 60  | 20  | 100 | 300 | 10  | 50  | 230 | 30            | 1460  |
| 25/10/89              | 6                     | 350                       | 700 | 250 | 500 | 100 | 50  | 50  | 60  | 230 | 400           | 2690  |
| 02/11/89              | 8                     | 330                       | 710 | 260 | 50  | 130 | 330 | 90  | 60  | 150 | 550           | 2660  |
| 09/11/89              | 7                     | 335                       | 680 | 190 | 540 | 130 | 250 | 110 | 10  | 150 | 50            | 2445  |
| 16/11/89              | 7                     | 35                        | 695 | 160 | 50  | 335 | 170 | 90  | 50  | 105 | 40            | 1730  |
| 23/11/89              | 7                     | 250                       | 30  | 15  | 490 | 20  | 140 | 70  | 5   | 75  | 5             | 1100  |
| 30/11/89              | 7                     | 225                       | 500 | 15  | 465 | 20  | 35  | 65  | 5   | 60  | 15            | 1405  |
| 07/12/89              | 7                     | 180                       | 355 | 20  | 115 | 20  | 30  | 30  | 30  | 15  | 25            | 820   |
| 14/12/89              | 7                     | 190                       | 355 | 10  | 60  | 15  | 235 | 40  | 25  | 60  | 30            | 1020  |
| 21/12/89              | 7                     | 200                       | 40  | 5   | 80  | 20  | 40  | 70  | 10  | 80  | 35            | 580   |
| 27/12/89              | 6                     | 300                       | 175 | 0   | 200 | 100 | 450 | 100 | 0   | 200 | 50            | 1575  |
| 04/01/90              | 8                     | 210                       | 5   | 5   | 140 | 25  | 225 | 50  | 5   | 80  | 30            | 775   |
| 11/01/90              | 7                     | 210                       | 34  | 5   | 75  | 15  | 285 | 39  | 5   | 13  | 35            | 716   |
| 18/01/90              | 7                     | 220                       | 620 | 18  | 15  | 23  | 250 | 40  | 47  | 78  | 24            | 1335  |
| 25/01/90              | 7                     | 230                       | 350 | 15  | 225 | 27  | 39  | 28  | 5   | 130 | 27            | 1076  |
| 01/02/90              | 7                     | 300                       | 475 | 100 | 200 | 125 | 175 | 150 | 0   | 300 | 25            | 1850  |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 6.03-1: Jordvandsmængder, lokalitet 6.03, se også fig. 6.03-2 og fig. 6.03-3.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbærdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 6.03-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
 Stationsnr.: 6.03.01

Andet nr.: T3

| Dato     | Antal<br>vak.<br>dage | Påsat<br>vak.<br>FV | RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                       |                     | s1                       | s2   | s3   | s4   | s5   | s6   | s7   | s8   | s9   | s10  |
| 17/05/89 | 16                    | 0.70                | 0.15                     | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | 0.15 | 0.05 |
| 24/05/89 | 7                     | i.r.                | ----                     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13/06/89 | 20                    | 0.70                | 0.20                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.30                     | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 27/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.50                     | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 04/07/89 | 7                     | 0.70                | 0.45                     | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| 27/07/89 | 3                     | 0.70                | 0.20                     | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.05 | 0.40 | 0.50 | 0.05 | 0.25 | 0.40 |
| 29/09/89 | 7                     | 0.70                | 0.10                     | 0.25 | 0.10 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 05/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.10                     | 0.60 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 12/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.15                     | 0.15 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 25/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.20                     | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.15 |
| 02/11/89 | 8                     | 0.70                | 0.15                     | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 09/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.20                     | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 16/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.02                     | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 23/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.17                     | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 30/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.20                     | 0.40 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 07/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.17                     | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 14/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.17                     | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 21/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.17                     | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/12/89 | 6                     | 0.70                | 0.25                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 04/01/90 | 8                     | 0.70                | 0.19                     | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 11/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.19                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.19                     | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 25/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.19                     | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 01/02/90 | 7                     | 0.70                | 0.20                     | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
 i.r. = ikke registreret  
 ---- = restvakuum ikke målt

Tabel 6.03-2: Restvakuum, lokalitet 6.03; se også tabel 6.03-1, hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 6.03, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 88 % og 94 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.03 er estimeret (kort 3) til ca. + 24.5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 23.6 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.03-4) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.49 m u.t. (26.04.89) og 2.60 m u.t. (18.10.89 og 16.12.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 03.




Fig.: 6.03-4: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.03.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.03-4) er + 23.9 m, hvilket er 0,3 m højere end bundventilens koter for de dybe filtre (filter 11 og 21). Det må derfor forventes, at der fra de dybe filtre vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.03-5 og tabel 6.03-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) | Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 11     | 1.1 - 1.7       | 21     | 1.1 - 1.7       |
| 12     | 0.3 - 1.0       | 22     | 0.0 - 0.8       |

Ydelsen fra rederne og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.


Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.03.02.11-12 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.03.02.21-22 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 6.03.02.11-.12



Vandvoluminer, grundvandsrede 6.03.02.21-.22



FILTERNR 1 2

Fig. 6.03-5: Grundvandsmængder, lokalitet 6.03; se også tabel 6.03-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.0 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 26.04.89 til 1.5 m u.t.

| GRUNDVANDPRØVETAGNING.  |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stationsnr.: 6.03.02.1f |                            | Andet nr.: T3-v |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |                 |
|                         | f=1                        | f=2             |
| 02/05/89                | 1.60                       | 0.80            |
| 17/05/89                | 1.70                       | 1.00            |
| 24/05/89                | 1.60                       | 0.80            |
| 13/06/89                | 1.40                       | 0.90            |
| 15/08/89                | 1.10                       | 0.40            |
| 17/04/90                | 1.55                       | 0.25            |

| GRUNDVANDPRØVETAGNING.  |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stationsnr.: 6.03.02.2f |                            | Andet nr.: T3-h |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |                 |
|                         | f=1                        | f=2             |
| 02/05/89                | 1.60                       | 0.80            |
| 24/05/89                | 1.70                       | 0.80            |
| 13/06/89                | 1.40                       | 0.60            |
| 15/08/89                | 1.10                       | 0.00            |
| 17/04/90                | 1.55                       | 0.40            |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.03-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.03; se også fig. 6.03-5.

Placering af filterne: f = 11: 3.0 - 3.3 m u.t.  
 f = 12: 2.0 - 2.3 m u.t.  
 f = 21: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 22: 1.7 - 2.0 m u.t.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 04

Jordvandsstation: LOOP nr. 6.04.01.00

Grundvandsrede, venstre: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.04.02.11 159.941  
6.04.02.12 159.942

Grundvandsrede, højre: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.04.02.21 159.943  
6.04.02.22 159.944

Pejleboring: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.04.02.10 159.940

Matrikelnummer: 129, Bedsted Ejerlav

Ejer: Benny Nis Erichsen  
Bjergvej 17  
Bedstedbjerg  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 77 71 34


Lokalitetsnavn: Bedsted Bjerg

Anlægsperiode: 11.04 1989 - 19.05 1989


Etableret af: DGU

Bemærkninger:

## Situationsplan



## Afstand og koter



## Vinkelmåling




Fig. 6.04 : Stationsplacering, lokalitet 04




Fig. 6.04-1: Skitse af grundvandsreder og pejleboring, lokalitet 6.04.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 24.04.89.

## Lokalitet 6.04, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 6.04-1 og fig. 6.04-2 og 6.04-3) og restvakuum (tabel 6.04-2) fra følgende 2 perioder: 01.05.89 - 27.07.89 og 29.09.89 - 01.02.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 - 3 ugers mellemrum.

Den totale ydelse lå typisk på 2.0 - 3.0 l efter sommerpausen; inden denne var den totale ydelse lidt lavere, mellem 1.5 l og 2.5 l. Minimumsydelsen (400 ml) indtraf den 27.07.89. Alle sugekopper har givet vand, ligesom et højt restvakuum generelt blev opretholdt.

Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.04,  
sugekop: s1-s10.




Fig. 6.04-2: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 6.04; se også tabel 6.04-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-udelsen.

LOOP6, Totale vandvolumen lokalitet 04.




Fig. 6.04-3: Totale jordvandsmængder, lokalitet 6.04. Se også tabel 6.04-1. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

| JORDVANDPRØVETAGNING. |       |                           |     |     |     |      |     |     |     |     |               |       |
|-----------------------|-------|---------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|
| Stationsnr.: 6.04.01  |       |                           |     |     |     |      |     |     |     |     | Andet nr.: T4 |       |
| Dato                  | Antal | OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml |     |     |     |      |     |     |     |     |               |       |
|                       | vak.  |                           |     |     |     |      |     |     |     |     |               | total |
|                       | dage  | s1                        | s2  | s3  | s4  | s5   | s6  | s7  | s8  | s9  | s10           |       |
| 01/05/89              | 4     | 100                       | 450 | 250 | 10  | 325  | 150 | 375 | 10  | 250 | 225           | 2145  |
| 17/05/89              | 16    | 200                       | 600 | 500 | 200 | 450  | 500 | 550 | 100 | 600 | 400           | 4100  |
| 24/05/89              | 7     | 20                        | 25  | 400 | 50  | 100  | 200 | 25  | 25  | 300 | 200           | 1345  |
| 13/06/89              | 20    | 100                       | 450 | 550 | 100 | 100  | 350 | 25  | 100 | 400 | 350           | 2525  |
| 20/06/89              | 7     | 50                        | 550 | 150 | 150 | 0    | 50  | 200 | 50  | 250 | 100           | 1550  |
| 27/06/89              | 7     | 10                        | 600 | 200 | 100 | 10   | 10  | 200 | 50  | 100 | 100           | 1380  |
| 04/07/89              | 7     | 50                        | 700 | 200 | 75  | 0    | 10  | 200 | 50  | 100 | 50            | 1435  |
| 27/07/89              | 3     | 20                        | 60  | 100 | 70  | 0    | 0   | 40  | 20  | 50  | 10            | 370   |
| 29/09/89              | 7     | 50                        | 600 | 300 | 25  | 100  | 0   | 75  | 100 | 75  | 10            | 1335  |
| 05/10/89              | 6     | 40                        | 660 | 590 | 230 | 120  | 0   | 480 | 5   | 500 | 490           | 3115  |
| 12/10/89              | 7     | 40                        | 600 | 510 | 280 | 5    | 5   | 500 | 10  | 40  | 390           | 2380  |
| 19/10/89              | 7     | 50                        | 650 | 100 | 180 | 5    | 5   | 600 | 40  | 575 | 400           | 2605  |
| 25/10/89              | 6     | 50                        | 680 | 660 | 250 | 400  | 5   | 650 | 150 | 600 | 450           | 3895  |
| 02/11/89              | 8     | 70                        | 430 | 540 | 200 | ---- | 5   | 660 | 210 | 550 | 350           | 3015  |
| 09/11/89              | 7     | 70                        | 320 | 630 | 230 | 510  | 5   | 690 | 165 | 600 | 380           | 3600  |
| 16/11/89              | 7     | 40                        | 155 | 605 | 120 | 425  | 0   | 685 | 90  | 500 | 325           | 2945  |
| 23/11/89              | 7     | 30                        | 185 | 575 | 20  | 460  | 5   | 650 | 65  | 540 | 290           | 2820  |
| 30/11/89              | 7     | 25                        | 35  | 470 | 20  | 380  | 0   | 565 | 50  | 440 | 40            | 2025  |
| 07/12/89              | 7     | 10                        | 30  | 450 | 20  | 365  | 20  | 450 | 25  | 310 | 15            | 1695  |
| 14/12/89              | 7     | 35                        | 30  | 430 | 165 | 330  | 5   | 480 | 10  | 300 | 30            | 1815  |
| 21/12/89              | 7     | 50                        | 50  | 520 | 260 | 370  | 0   | 650 | 30  | 380 | 40            | 2350  |
| 27/12/89              | 6     | 100                       | 25  | 675 | 300 | 500  | 25  | 700 | 100 | 75  | 25            | 2525  |
| 04/01/90              | 8     | 60                        | 355 | 650 | 15  | 70   | 10  | 700 | 70  | 5   | 40            | 1975  |
| 11/01/90              | 7     | 42                        | 640 | 500 | 5   | 340  | 13  | 520 | 30  | 0   | 20            | 2110  |
| 18/01/90              | 7     | 49                        | 330 | 545 | 2   | 275  | 17  | 670 | 52  | 0   | 42            | 1982  |
| 25/01/90              | 7     | 26                        | 100 | 585 | 32  | 415  | 14  | 685 | 70  | 0   | 170           | 2097  |
| 01/02/90              | 7     | 25                        | 700 | 700 | 0   | 400  | 10  | 725 | 100 | 0   | 250           | 2910  |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 6.04-1: Jordvandsmængder, lokalitet 6.04, se også fig. 6.04-2 og fig. 6.04-3.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumværdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 6.04-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.04.01

Andet nr.: T4

| Dato     | Antal<br>vak.<br>dage | Påsat<br>vak.<br>FV | RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                       |                     | s1                       | s2   | s3   | s4   | s5   | s6   | s7   | s8   | s9   | s10  |
| 01/05/89 | 4                     | 0.70                | 0.50                     | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | 0.45 |
| 17/05/89 | 16                    | 0.70                | 0.40                     | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.35 |
| 24/05/89 | 7                     | i.r.                | ----                     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13/06/89 | 20                    | 0.70                | 0.30                     | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | 0.45 | 0.40 | 0.10 | 0.00 |
| 20/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.15                     | 0.30 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | 0.35 | 0.55 |
| 27/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.40                     | 0.30 | 0.50 | 0.50 | ---- | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| 04/07/89 | 7                     | 0.70                | 0.45                     | 0.25 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 0.35 | 0.50 |
| 27/07/89 | 3                     | 0.70                | 0.55                     | 0.15 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
| 29/09/89 | 7                     | 0.70                | 0.45                     | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | 0.55 | 0.45 |
| 05/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.45                     | 0.20 | 0.35 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 12/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.30                     | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.35                     | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |
| 25/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.35                     | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| 02/11/89 | 8                     | 0.70                | 0.35                     | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | 0.15 |
| 09/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.30                     | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.20 | 0.14 |
| 16/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.33                     | 0.15 | 0.26 | 0.31 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.16 |
| 23/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.30                     | 0.15 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.22 | 0.16 |
| 30/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.23                     | 0.08 | 0.32 | 0.35 | 0.18 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.35 | 0.06 |
| 07/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.23                     | 0.06 | 0.39 | 0.63 | 0.18 | 0.60 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0.06 |
| 14/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.38                     | 0.06 | 0.43 | 0.53 | 0.17 | 0.03 | 0.35 | 0.00 | 0.33 | 0.03 |
| 21/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.38                     | 0.06 | 0.38 | 0.52 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.21 | 0.02 |
| 27/12/89 | 6                     | 0.70                | 0.45                     | 0.10 | 0.25 | 0.55 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 04/01/90 | 8                     | 0.70                | 0.36                     | 0.03 | 0.26 | 0.68 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| 11/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.39                     | 0.20 | 0.36 | 0.63 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 18/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.25                     | 0.16 | 0.35 | 0.66 | 0.17 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 25/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.07                     | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | ---- |
| 01/02/90 | 7                     | 0.70                | 0.05                     | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 6.04-2: Restvakuum, lokalitet 6.04; se også tabel 6.04-1, hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 6.04, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 81 % og 96 % af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 12.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.04 er estimeret (kort 3) til ca. + 25.0 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. 24.0 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.04-4) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 2.36 m u.t. (19.04.89) og 3.36 m u.t. (16.12.89).




Fig.: 6.04-4: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.04.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.04-4) er + 24.3 m, hvilket er 0.3 m højere end bundventilernes koter for de dybe filtre (filter 11 og 21). Det må derfor forventes, at der fra de dybe filtre vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.04-5 og tabel 6.04-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) | Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 11     | 1.1 - 1.6       | 21     | 1.2 - 1.5       |
| 12     | 0.0 - 0.9       | 22     | 0.0 - 1.0       |

Ydelsen fra rederne og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.


Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.04.02.11-12 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.04.02.21-22 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 6.04.02.11-.12



Vandvoluminer, grundvandsrede 6.04.02:21-.22



FILTERNR     1     2

Fig. 6.04-5: Grundvandsmængder, lokalitet 6.04; se også tabel 6.04-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.5 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 24.04.89 til 2.4 m u.t.

| GRUNDTVANDPRØVETAGNING. |                            |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|
| Stationsnr.: 6.04.02.1f | Andet nr.: T4-v            |        |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |        |
|                         | f=1                        | f=2    |
| 03/05/89                | 1.60                       | 0.90   |
| 17/05/89                | 1.50                       | 0.00   |
| 24/05/89                | 1.50                       | 0.00   |
| 13/06/89                | 1.40                       | 0.50   |
| 14/08/89                | 1.10                       | 0.00   |
| 17/04/90                | 1.40                       | < 0.05 |

| GRUNDTVANDPRØVETAGNING. |                            |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|
| Stationsnr.: 6.04.02.2f | Andet nr.: T4-h            |        |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |        |
|                         | f=1                        | f=2    |
| 03/05/89                | 1.50                       | 0.85   |
| 17/05/89                | 1.50                       | 1.00   |
| 24/05/89                | 1.50                       | 0.90   |
| 13/06/89                | 1.40                       | 0.90   |
| 14/08/89                | 1.20                       | 0.50   |
| 17/04/90                | 1.45                       | < 0.05 |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.04-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.04; se også fig. 6.04-5.

Placering af filterne: f = 11: 3.5 - 3.8 m u.t.  
 f = 12: 2.4 - 2.7 m u.t.  
 f = 21: 3.2 - 3.5 m u.t.  
 f = 22: 2.2 - 2.5 m u.t.

| Year | Production (1000 tons) | Consumption (1000 tons) | Export (1000 tons) | Import (1000 tons) |
|------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1960 | 112                    | 100                     | 12                 | 0                  |
| 1961 | 115                    | 105                     | 10                 | 0                  |
| 1962 | 118                    | 110                     | 8                  | 0                  |
| 1963 | 120                    | 115                     | 5                  | 0                  |
| 1964 | 122                    | 118                     | 4                  | 0                  |
| 1965 | 125                    | 120                     | 5                  | 0                  |

| Year | Production (1000 tons) | Consumption (1000 tons) | Export (1000 tons) | Import (1000 tons) |
|------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1966 | 128                    | 125                     | 3                  | 0                  |
| 1967 | 130                    | 128                     | 2                  | 0                  |
| 1968 | 132                    | 130                     | 2                  | 0                  |
| 1969 | 135                    | 132                     | 3                  | 0                  |
| 1970 | 138                    | 135                     | 3                  | 0                  |
| 1971 | 140                    | 138                     | 2                  | 0                  |

Table 1. Production and consumption of pig iron in the USSR, 1960-1971.

Source: Ministry of Heavy Industry, USSR, "Five-Year Plan for the Development of the National Economy of the USSR, 1971-1975," Moscow, 1971, p. 112.

**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK**

**Lokalitet: 05**

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 6.05.01.00

**Grundvandsrede, venstre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.05.02.11 159.946  
6.05.02.12 159.947

**Grundvandsrede, højre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.05.02.21 159.948  
6.05.02.22 159.949

**Pejleboring:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.05.02.10 159.945

**Matrikelnummer:** 3, Bedsted Ejerlav

**Ejer:** Henrik Abrahamsen  
Bjergvej 6  
Bedstedbjerg  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 77 71 63


**Lokalitetsnavn:** Nørrekær

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989


**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

## Situationsplan



## Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m

00.00 : afstand, m

↖ : sugekop placering, m

## Vinkelmåling




Fig. 6.05 : Stationsplacering, lokalitet 05




Fig. 6.05-1: Skitse af grundvandsreder og pejleboring, lokalitet 6.05.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 27.04.89.

## Lokalitet 6.05, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 6.05-1 og fig. 6.05-2 og 6.05-3) og restvakuum (tabel 6.05-2) fra følgende 2 perioder: 10.05.89 - 27.07.89 og 29.09.89 - 01.02.90. En enkelt gang blev målingerne udført med 3 ugers mellemrum.

Den totale ydelse har typisk ligget omkring 2.5 - 4.0 l gennem hele måleperioden. Alle sugekopper gav vand.

Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.05,  
sugekop: s1-s10.




Fig. 6.05-2: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 6.05; se også tabel 6.05-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-ydelsen.

LOOP6, Totale vandvolumen lokalitet 05.




Fig. 6.05-3: Totale jordvandsmængder, lokalitet 6.05. Se også tabel 6.05-1. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
 Stationsnr.: 6.05.01

Andet nr.: T5

| Dato     | Antal<br>vak.<br>dage | OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml |     |     |     |     |     |     |     |     |     | total |
|----------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|          |                       | s1                        | s2  | s3  | s4  | s5  | s6  | s7  | s8  | s9  | s10 |       |
| 10/05/89 | 7                     | 125                       | 150 | 500 | 600 | 350 | 700 | 700 | 700 | 650 | 700 | 5175  |
| 16/05/89 | 6                     | 0                         | 50  | 0   | 200 | 20  | 400 | 200 | 25  | 225 | 475 | 1595  |
| 17/05/89 | 1                     | 300                       | 400 | 150 | 500 | 150 | 600 | 250 | 25  | 300 | 400 | 3075  |
| 24/05/89 | 7                     | 250                       | 100 | 100 | 0   | 350 | 600 | 200 | 200 | 600 | 400 | 2800  |
| 13/06/89 | 20                    | 350                       | 100 | 650 | 0   | 400 | 700 | 200 | 200 | 100 | 600 | 3300  |
| 20/06/89 | 7                     | 200                       | 100 | 10  | 650 | 500 | 600 | 250 | 10  | 600 | 450 | 3370  |
| 27/06/89 | 7                     | 200                       | 100 | 10  | 700 | 300 | 650 | 200 | 0   | 600 | 200 | 2960  |
| 04/07/89 | 7                     | 250                       | 100 | 10  | 700 | 50  | 700 | 175 | 10  | 500 | 10  | 2505  |
| 27/07/89 | 3                     | 400                       | 0   | 400 | 670 | 680 | 700 | 180 | 0   | 400 | 250 | 3680  |
| 29/09/89 | 7                     | 400                       | 100 | 25  | 600 | 700 | 700 | 100 | 400 | 650 | 300 | 3975  |
| 05/10/89 | 6                     | 400                       | 60  | 40  | 500 | 600 | 610 | 80  | 300 | 530 | 180 | 3300  |
| 12/10/89 | 7                     | 370                       | 20  | 20  | 400 | 100 | 530 | 20  | 300 | 500 | 250 | 2510  |
| 19/10/89 | 7                     | 350                       | 5   | 0   | 400 | 625 | 550 | 20  | 300 | 490 | 150 | 2890  |
| 25/10/89 | 6                     | 370                       | 30  | 50  | 510 | 700 | 500 | 5   | 350 | 570 | 250 | 3335  |
| 02/11/89 | 8                     | 330                       | 40  | 5   | 600 | 700 | 510 | 20  | 380 | 600 | 200 | 3385  |
| 09/11/89 | 7                     | 330                       | 40  | 30  | 5   | 690 | 480 | 30  | 360 | 550 | 220 | 2735  |
| 16/11/89 | 7                     | 190                       | 20  | 15  | 720 | 720 | 435 | 20  | 345 | 550 | 185 | 3200  |
| 23/11/89 | 7                     | 220                       | 20  | 15  | 650 | 690 | 430 | 5   | 320 | 450 | 185 | 2985  |
| 30/11/89 | 7                     | 230                       | 25  | 30  | 730 | 705 | 380 | 5   | 310 | 485 | 180 | 3080  |
| 06/12/89 | 6                     | 220                       | 30  | 20  | 680 | 725 | 480 | 10  | 305 | 490 | 160 | 3120  |
| 14/12/89 | 7                     | 195                       | 30  | 15  | 710 | 720 | 605 | 10  | 260 | 470 | 80  | 3095  |
| 21/12/89 | 7                     | 170                       | 50  | 45  | 610 | 730 | 460 | 5   | 230 | 530 | 85  | 2915  |
| 27/12/89 | 6                     | 325                       | 50  | 50  | 775 | 750 | 700 | 0   | 275 | 525 | 150 | 3600  |
| 04/01/90 | 8                     | 255                       | 50  | 30  | 635 | 695 | 670 | 20  | 270 | 515 | 90  | 3230  |
| 11/01/90 | 7                     | 120                       | 23  | 29  | 425 | 715 | 455 | 5   | 165 | 465 | 27  | 2429  |
| 18/01/90 | 7                     | 245                       | 44  | 33  | 680 | 700 | 205 | 11  | 290 | 510 | 105 | 2823  |
| 25/01/90 | 7                     | 245                       | 40  | 27  | 710 | 700 | 715 | 0   | 280 | 510 | 80  | 3307  |
| 01/02/90 | 7                     | 325                       | 50  | 25  | 750 | 750 | 775 | 10  | 325 | 525 | 100 | 3635  |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 6.05-1: Jordvandsmængder, lokalitet 6.05, se også fig. 6.05-2 og fig. 6.05-3.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbværdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 6.05-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 6.05.01

Andet nr.: T5

| Dato     | Antal<br>vak.<br>dage | Påsat<br>vak.<br>FV | RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                       |                     | s1                       | s2   | s3   | s4   | s5   | s6   | s7   | s8   | s9   | s10  |
| 10/05/89 | 7                     | 0.70                | 0.55                     | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 16/05/89 | 6                     | 0.40                | 0.30                     | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.05 |
| 17/05/89 | 1                     | 0.70                | 0.50                     | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.50 |
| 24/05/89 | 7                     | i.r.                | ----                     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13/06/89 | 20                    | 0.70                | 0.20                     | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 20/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.40                     | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 |
| 27/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.35                     | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 04/07/89 | 7                     | 0.70                | 0.35                     | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 27/07/89 | 3                     | 0.70                | 0.25                     | 0.10 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.05 |
| 29/09/89 | 7                     | 0.70                | 0.20                     | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.20 |
| 05/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.15                     | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 |
| 12/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.10                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.00 |
| 19/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.10                     | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.00 |
| 25/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.10                     | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.05 |
| 02/11/89 | 8                     | 0.70                | 0.15                     | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.02 |
| 09/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.00 |
| 16/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.04                     | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.03 |
| 23/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.02 |
| 30/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.05                     | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | 0.03 |
| 06/12/89 | 6                     | 0.70                | 0.03                     | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.30 | 0.01 |
| 14/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.02                     | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.00 |
| 21/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.00 |
| 27/12/89 | 6                     | 0.70                | 0.05                     | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.35 | 0.00 |
| 04/01/90 | 8                     | 0.70                | 0.03                     | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ---- | 0.27 | 0.10 |
| 11/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.01                     | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.00 |
| 18/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.01 |
| 25/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.01                     | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 0.01 |
| 01/02/90 | 7                     | 0.70                | 0.05                     | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.05 |

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 6.05-2: Restvakuum, lokalitet 6.05; se også tabel 6.05-1, hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 6.05, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 91 % og 94 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.05 er estimeret (kort 3) til ca. + 26.5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 25.3 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.05-4) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.51 m u.t. (24.04.89) og 1.75 m u.t. (15.08.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 05.




Fig.: 6.05-4: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.05.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.05-4) er + 26.4 m, hvilket er 1.1 m højere end bundventilernes kote for de dybe filtre (filter 11 og 21). Det må derfor forventes, at der fra de dybe filtre vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.05-5 og tabel 6.05-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) | Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 11     | 1.5 - 1.7       | 21     | 1.5 - 1.8       |
| 12     | 0.8 - 1.0       | 22     | 0.7 - 1.0       |

Ydelsen fra rederne og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.


Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.05.02.11-12 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.05.02.21-22 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 6.05.02.11-12



Vandvoluminer, grundvandsrede 6.05.02.21-22



FILTERNR 1 2

Fig. 6.05-5: Grundvandsmængder, lokalitet 6.05; se også tabel 6.05-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.5 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 27.04.89 til 1.6 m u.t.

| GRUNDTVANDPRØVETAGNING. |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stationsnr.: 6.05.02.1f |                            | Andet nr.: T5-v |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |                 |
|                         | f=1                        | f=2             |
| 10/05/89                | 1.50                       | 1.00            |
| 17/05/89                | 1.70                       | 1.00            |
| 24/05/89                | 1.70                       | 0.90            |
| 13/06/89                | 1.70                       | 0.90            |
| 15/08/89                | 1.60                       | 0.80            |
| 04/04/90                | 1.70                       | 0.95            |

| GRUNDTVANDPRØVETAGNING. |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stationsnr.: 6.05.02.2f |                            | Andet nr.: T5-h |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |                 |
|                         | f=1                        | f=2             |
| 10/05/89                | 1.50                       | 0.90            |
| 17/05/89                | 1.80                       | 1.00            |
| 24/05/89                | 1.80                       | 0.90            |
| 13/06/89                | 1.60                       | 0.90            |
| 15/08/89                | 1.50                       | 0.90            |
| 04/04/90                | 1.70                       | 0.65            |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.05-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.05; se også fig. 6.05-5.

Placering af filterne: f = 11: 2.4 - 2.7 m u.t.  
 f = 12: 1.4 - 1.7 m u.t.  
 f = 21: 2.4 - 2.7 m u.t.  
 f = 22: 1.4 - 1.7 m u.t.



LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 06

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 6.06.01.00

**Grundvandsrede, venstre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.06.02.11 159.951  
6.06.02.12 159,952

**Grundvandsrede, højre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.06.02.21 159.953  
6.06.02.22 159.954

**Pejleboring:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.06.02.10 159.950

**Matrikelnummer:** 2, Svejlund Ejerlav

**Ejer:** Christian A. Lund  
Svejlundvej 3  
Svejlund  
6230 Rødekro  
Tlf.: 74 66 93 90


**Lokalitetsnavn:** Svejlund

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989


**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan



# Afstand og koter



# Signaturforklaring:

- 00.00 : kote, m
- 00.00 : afstand, m
- ▲ : sugekop placering, m

# Vinkelmåling




Fig. 6.06 : Stationsplacering, lokalitet 06




Fig. 6.06-1: Skitse af grundvandsreder og pejleboring, lokalitet 6.06.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 25.04.89.

## Lokalitet 6.06, kommentarer til jordvandsdata.


Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 6.06-1 og fig. 6.06-2 og 6.06-3) og restvakuum (tabel 6.06-2) fra følgende 2 perioder: 01.05.89 - 27.07.89 og 29.09.89 - 01.02.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 - 3 ugers mellemrum.

I perioden primo maj til medio juni lå den totale ydelse mellem 2.3 l og 5.0 l, men i slutningen af første periode falder den totale ydelse gradvis til 0.6 l.

I den anden periode stiger den totale ydelse jævnt fra et niveau omkring 0.2 l, medio oktober 1989, til omkring 2.0 l, primo januar 1990.

Alle sugekopper giver vand.

Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.06,  
sugekop: s1-s3, s6 og s8-s10.



Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.06,  
sugekop: s4-s5 og s7.




Fig. 6.06-2: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 6.06; se  
også tabel 6.06-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen  
pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til  
nul-tydelsen.

LOOP6, Totale vandvolumen lokalitet 06.




Fig. 6.06-3: Totale jordvandsmængder, lokalitet 6.06. Se også tabel 6.06-1. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

| JORDVANDPRØVETAGNING. |       |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------|-------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Stationsnr.: 6.06.01  |       |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| Andet nr.: T6         |       |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| Dato                  | Antal | OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                       | vak.  | s1                        | s2  | s3  | s4  | s5  | s6  | s7  | s8  | s9  | s10 | total |
|                       | dage  |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 01/05/89              | 5     | 100                       | 125 | 0   | 600 | 600 | 20  | 500 | 50  | 150 | 150 | 2295  |
| 17/05/89              | 16    | 300                       | 350 | 500 | 750 | 650 | 700 | 600 | 200 | 450 | 400 | 4900  |
| 24/05/89              | 7     | 150                       | 100 | 500 | 700 | 600 | 50  | 400 | 100 | 200 | 200 | 3000  |
| 13/06/89              | 20    | 350                       | 400 | 600 | 750 | 700 | 20  | 600 | 300 | 550 | 350 | 4620  |
| 20/06/89              | 7     | 100                       | 100 | 400 | 700 | 250 | 10  | 150 | 100 | 200 | 100 | 2110  |
| 27/06/89              | 7     | 100                       | 100 | 300 | 650 | 100 | 50  | 100 | 50  | 150 | 50  | 1650  |
| 04/07/89              | 7     | 50                        | 100 | 175 | 600 | 100 | 10  | 100 | 50  | 10  | 0   | 1195  |
| 27/07/89              | 3     | 10                        | 80  | 80  | 280 | 50  | 5   | 30  | 20  | 40  | 5   | 600   |
| 29/09/89              | 7     | 10                        | 100 | 100 | 300 | 25  | 0   | 50  | 10  | 10  | 0   | 605   |
| 05/10/89              | 6     | 5                         | 130 | 10  | 230 | 5   | 54  | 80  | 0   | 5   | 5   | 524   |
| 12/10/89              | 7     | 5                         | 150 | 50  | 200 | 20  | 10  | 10  | 5   | 10  | 5   | 465   |
| 19/10/89              | 7     | 0                         | 40  | 20  | 60  | 20  | 5   | 30  | 10  | 20  | 5   | 210   |
| 25/10/89              | 6     | 5                         | 40  | 5   | 260 | 30  | 5   | 20  | 20  | 0   | 10  | 395   |
| 02/11/89              | 8     | 5                         | 60  | 20  | 260 | 20  | 5   | 30  | 10  | 5   | 5   | 420   |
| 09/11/89              | 7     | 50                        | 90  | 80  | 350 | 40  | 10  | 80  | 60  | 70  | 0   | 830   |
| 16/11/89              | 7     | 30                        | 95  | 70  | 335 | 20  | 5   | 90  | 30  | 100 | 0   | 775   |
| 23/11/89              | 7     | 20                        | 90  | 60  | 270 | 30  | 10  | 50  | 55  | 95  | 0   | 680   |
| 30/11/89              | 7     | 15                        | 85  | 15  | 250 | 15  | 10  | 20  | 40  | 75  | 5   | 530   |
| 07/12/89              | 7     | 15                        | 65  | 40  | 210 | 20  | 10  | 15  | 20  | 110 | 5   | 510   |
| 14/12/89              | 7     | 15                        | 75  | 15  | 210 | 20  | 10  | 15  | 25  | 110 | 10  | 505   |
| 21/12/89              | 7     | 40                        | 90  | 20  | 320 | 40  | 30  | 100 | 40  | 100 | 20  | 800   |
| 27/12/89              | 6     | 100                       | 150 | 75  | 700 | 200 | 50  | 200 | 50  | 200 | 25  | 1750  |
| 04/01/90              | 8     | 30                        | 120 | 60  | 705 | 195 | 20  | 300 | 75  | 40  | 5   | 1550  |
| 11/01/90              | 7     | 30                        | 115 | 33  | 550 | 110 | 27  | 260 | 34  | 150 | 36  | 1345  |
| 18/01/90              | 7     | 77                        | 145 | 38  | 720 | 160 | 16  | 320 | 30  | 130 | 28  | 1664  |
| 25/01/90              | 7     | 70                        | 170 | 45  | 695 | 225 | 24  | 315 | 125 | 130 | 240 | 2039  |
| 01/02/90              | 7     | 50                        | 125 | 75  | 750 | 250 | 25  | 400 | 75  | 225 | 200 | 2175  |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 6.06-1: Jordvandsmængder, lokalitet 6.06, se også fig. 6.06-2 og fig. 6.06-3.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumværdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 6.06-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.06.01

Andet nr.: T6

| Dato     | Antal<br>vak.<br>dage | Påsat<br>vak.<br>FV | RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                       |                     | s1                       | s2   | s3   | s4   | s5   | s6   | s7   | s8   | s9   | s10  |
| 01/05/89 | 5                     | 0.70                | 0.55                     | 0.55 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.55 | 0.50 | 0.30 |
| 17/05/89 | 16                    | 0.65                | 0.30                     | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.60 |
| 24/05/89 | 7                     | i.r.                | ----                     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13/06/89 | 20                    | 0.70                | 0.15                     | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.45 | 0.30 | 0.15 |
| 20/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.45                     | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.30 |
| 27/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.35                     | 0.60 | 0.45 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | ---- |
| 04/07/89 | 7                     | 0.70                | 0.40                     | 0.45 | 0.30 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 27/07/89 | 3                     | 0.70                | 0.60                     | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.25 | 0.15 | 0.65 | 0.60 | 0.15 | 0.00 |
| 29/09/89 | 7                     | 0.70                | 0.30                     | 0.60 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.60 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 05/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.00                     | 0.55 | 0.05 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 12/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 25/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.25                     | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 02/11/89 | 8                     | 0.07                | 0.30                     | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.35 | 0.00 |
| 09/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.30                     | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.33 | 0.35 | ---- |
| 16/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.12                     | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.35 | 0.00 |
| 23/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.23 | 0.27 | 0.00 |
| 30/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.06                     | 0.24 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.29 | 0.00 |
| 07/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.17 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.33 | 0.00 |
| 14/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.05                     | 0.16 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.33 | 0.00 |
| 21/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.06                     | 0.17 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.24 | 0.00 |
| 27/12/89 | 6                     | 0.70                | 0.20                     | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.00 |
| 04/01/90 | 8                     | 0.70                | 0.03                     | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.29 | 0.11 | 0.00 |
| 11/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.06                     | 0.17 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 18/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.11                     | 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.00 |
| 25/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.05                     | 0.29 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.38 | 0.08 | 0.03 |
| 01/02/90 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 6.06-2: Restvakuum, lokalitet 6.06; se også tabel 6.06-1,  
hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 6.06, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 85 % og 90 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.06 er estimeret (kort 3) til ca. + 26.5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 29.0 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.06-4) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 0.78 m u.t. (19.04.89) og 2.24 m u.t. (18.10.89).

LOOP8, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 06.




Fig.: 6.06-4: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.06.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.06-4) er + 29.0 m, hvilket er henholdsvis 0.1 m højere og 0.1 m lavere end bundventilens kote for det dybe filter i den venstre rede (filter 11) og i den højre rede (filter 21).

Det er derfor usikkert, om rederne kan levere vandprøver året rundt. Yderligere ligger potentialet for hovedreservoiret (kort 3) nogle meter lavere end det målte potentiale i pejleboringen og der er risiko for periodevis, udtørring af det sekundære reservoir, hvor rederne sandsynligvis er placeret.

Som det fremgår af fig. 6.06-5 og tabel 6.06-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) | Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 11     | 0.0 - 1.5       | 21     | 0.0 - 1.6       |
| 12     | 0.0 - 1.0       | 22     | 0.1 - 0.9       |

Ydelsen fra rederne og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden. Den sidste prøvetagning (03.04.90) er atypisk da vandmængderne fra de øverste filtre er højere end vandmængderne fra de nederste filtre; kan det tænkes der er tale om registreringsfejl ?.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 2; dermed er grundvandsrede 6.06.02.11-12 klassificeret i gruppe A2.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 2; dermed er grundvandsrede 6.06.02.21-22 klassificeret i gruppe A2.

Vandvoluminer, grundvandsrede 6.06.02.11-.12



Vandvoluminer, grundvandsrede 6.06.02.21-.22




Fig. 6.06-5: Grundvandsmængder, lokalitet 6.06; se også tabel 6.06-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 5.0 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 25.04.89 til 0.9 m u.t.

-----  
**GRUNDVANDPRØVETAGNING.**

Stationsnr.: 6.06.02.1f

Andet nr.: T6-v

| Dato     | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|----------|----------------------------|------|
|          | f=1                        | f=2  |
| 02/05/89 | 1.40                       | 0.90 |
| 03/05/89 | 1.20                       | 0.90 |
| 17/05/89 | 1.50                       | 1.00 |
| 24/05/89 | 1.50                       | 0.80 |
| 13/06/89 | 1.10                       | 0.10 |
| 15/08/89 | 0.90                       | 0.00 |
| 03/04/90 | < 0.05                     | 0.95 |

-----  
**GRUNDVANDPRØVETAGNING.**

Stationsnr.: 6.06.02.2f

Andet nr.: T6-h

| Dato     | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|----------|----------------------------|------|
|          | f=1                        | f=2  |
| 02/05/89 | 1.40                       | 0.90 |
| 03/05/89 | 0.40                       | 0.90 |
| 17/05/89 | 1.50                       | 0.80 |
| 24/05/89 | 1.60                       | 0.90 |
| 13/06/89 | 1.10                       | 0.90 |
| 15/08/89 | 0.90                       | 0.10 |
| 03/04/90 | < 0.05                     | 0.35 |

-----  
 SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.06-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.06; se også fig. 6.06-5.

Placering af filterne: f = 11: 2.1 - 2.4 m u.t.  
 f = 12: 1.1 - 1.4 m u.t.  
 f = 21: 2.1 - 2.4 m u.t.  
 f = 22: 1.1 - 1.4 m u.t.

**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK**

**Lokalitet: 07**

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 6.07.01.00

**Grundvandsrede, venstre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.07.02.11 159.956  
6.07.02.12 159.957

**Grundvandsrede, højre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.07.02.21 159.958  
6.07.02.22 159.959

**Pejleboring:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.07.02.10 159.955

**Matrikelnummer:** 21, Ørslev Ejerlav

**Ejer:** Ejner Birkelund  
Ørslevvej 11  
Ørslev  
6230 Rødekro  
Tlf.: 74 66 95 72


**Lokalitetsnavn:** Ørslev

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989


**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan



# Afstand og koter



# Signaturforklaring:

- 00.00 : kote, m
- 00.00 : afstand, m
- ↙ : sugekop placering, m

# Vinkelmåling




Fig. 6.07 : Stationsplacering, lokalitet 07




Fig. 6.07-1: Skitse af grundvandsreder og pejleboring, lokalitet 6.07.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.  
 Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 09.05.89.

## Lokalitet 6.07, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 6.07-1 og fig. 6.07-2 og 6.07-3) og restvakuum (tabel 6.07-2) fra følgende 2 perioder: 10.05.89 - 27.07.89 og 29.09.89 - 01.02.90. En gang blev målingerne udført med 3 ugers mellemrum.

Den totale ydelse for denne lokalitet har været meget varierende med en minimumsydelse (235 ml) medio oktober 1989.

I den sidste del af måleperioden fra den 25.10.89 var den totale ydelse typisk mellem 1.0 l og 2.5 l. Alle sugekopper gav vand.

Ved den sidste prøvetagning har s5 og s9 ikke leveret noget vand. Restvakuumværdierne for s5 og s9 har været henholdsvis nul og 0.7 bar.

Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 6.07,  
sugekop: s1-s10.




Fig. 6.07-2: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 6.07; se også tabel 6.07-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-udelsen.

LOOP6, Totale vandvolumen lokalitet 07.




Fig. 6.07-3: Totale jordvandsmængder, lokalitet 6.07. Se også tabel 6.07-1. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.07.01

Andet nr.: T7

| Dato     | Antal<br>vak.<br>dage | OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml |     |     |      |     |     |     |     |      |     | total |
|----------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
|          |                       | s1                        | s2  | s3  | s4   | s5  | s6  | s7  | s8  | s9   | s10 |       |
| 10/05/89 | 1                     | 300                       | 50  | 500 | 500  | 300 | 500 | 200 | 300 | 200  | 100 | 2950  |
| 17/05/89 | 7                     | 50                        | 100 | 150 | 150  | 50  | 10  | 50  | 75  | 10   | 100 | 745   |
| 24/05/89 | 7                     | 25                        | 100 | 100 | 400  | 50  | 100 | 50  | 200 | 10   | 250 | 1285  |
| 13/06/89 | 20                    | 50                        | 100 | 150 | 550  | 50  | 100 | 75  | 350 | 10   | 350 | 1785  |
| 20/06/89 | 7                     | 50                        | 550 | 250 | 550  | 200 | 10  | 300 | 400 | 10   | 600 | 2920  |
| 27/06/89 | 7                     | 100                       | 600 | 500 | 550  | 250 | 10  | 50  | 350 | 10   | 550 | 2970  |
| 04/07/89 | 7                     | 0                         | 400 | 10  | 10   | 10  | 600 | 300 | 600 | 10   | 100 | 2040  |
| 27/07/89 | 3                     | 50                        | 100 | 200 | 100  | 50  | 80  | 50  | 200 | 0    | 75  | 905   |
| 29/09/89 | 7                     | 25                        | 100 | 50  | 50   | 0   | 25  | 75  | 75  | 10   | 100 | 510   |
| 05/10/89 | 6                     | 25                        | 30  | 10  | ---- | 20  | 80  | 100 | 100 | 0    | 110 | 475   |
| 12/10/89 | 7                     | 20                        | 50  | 10  | 20   | 20  | 40  | 90  | 40  | ---- | 100 | 390   |
| 19/10/89 | 7                     | 10                        | 30  | 5   | 20   | 20  | 5   | 40  | 5   | 40   | 60  | 235   |
| 25/10/89 | 6                     | 30                        | 50  | 100 | 20   | 5   | 20  | 550 | 90  | 40   | 50  | 955   |
| 02/11/89 | 8                     | 40                        | 250 | 80  | 20   | 5   | 130 | 600 | 620 | 520  | 80  | 2345  |
| 09/11/89 | 7                     | 70                        | 260 | 100 | 600  | 20  | 145 | 540 | 50  | 490  | 135 | 2410  |
| 16/11/89 | 7                     | 30                        | 135 | 50  | 615  | 0   | 100 | 465 | 510 | 430  | 110 | 2445  |
| 23/11/89 | 7                     | 160                       | 495 | 430 | 350  | 25  | 470 | 115 | 320 | 80   | 50  | 2495  |
| 30/11/89 | 7                     | 25                        | 140 | 30  | 160  | 0   | 20  | 245 | 455 | 5    | 100 | 1180  |
| 07/12/89 | 7                     | 45                        | 120 | 75  | 150  | 5   | 30  | 170 | 390 | 5    | 70  | 1060  |
| 14/12/89 | 7                     | 35                        | 175 | 80  | 125  | 10  | 65  | 150 | 380 | 5    | 40  | 1065  |
| 21/12/89 | 3                     | 100                       | 390 | 150 | 60   | 15  | 45  | 400 | 380 | 30   | 75  | 1645  |
| 27/12/89 | 6                     | 75                        | 400 | 250 | 375  | 0   | 100 | 500 | 500 | 0    | 175 | 2375  |
| 04/01/90 | 8                     | 40                        | 265 | 125 | 610  | 10  | 60  | 300 | 440 | 140  | 80  | 2070  |
| 11/01/90 | 7                     | 38                        | 210 | 130 | 125  | 22  | 43  | 165 | 330 | 8    | 74  | 1145  |
| 18/01/90 | 7                     | 43                        | 235 | 145 | 150  | 28  | 27  | 315 | 390 | 6    | 46  | 1385  |
| 25/01/90 | 7                     | 39                        | 380 | 225 | 310  | 5   | 72  | 335 | 460 | 125  | 155 | 2106  |
| 01/02/90 | 7                     | 25                        | 500 | 275 | 400  | 0   | 450 | 475 | 500 | 0    | 125 | 2750  |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 6.07-1: Jordvandsmængder, lokalitet 6.07, se også fig. 6.07-2 og fig. 6.07-3.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbærdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 6.07-2.

| -----                 |                       |                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| JORDVANDPRØVETAGNING. |                       |                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stationsnr.: 6.07.01  |                       |                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Andet nr.: T7         |                       |                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| -----                 |                       |                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dato                  | Antal<br>vak.<br>dage | Påsat<br>vak.<br>FV | RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                       |                       |                     | s1                       | s2   | s3   | s4   | s5   | s6   | s7   | s8   | s9   | s10  |
| -----                 |                       |                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10/05/89              | 1                     | 0.70                | 0.20                     | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.00 |
| 17/05/89              | 7                     | 0.70                | 0.35                     | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.20 | 0.65 | 0.00 | 0.50 |
| 24/05/89              | 7                     | i.r.                | ----                     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13/06/89              | 20                    | 0.70                | 0.00                     | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 20/06/89              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 27/06/89              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.30 |
| 04/07/89              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 27/07/89              | 3                     | 0.70                | 0.15                     | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.20 | 0.05 | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.60 |
| 29/09/89              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.70 | 0.60 |
| 05/10/89              | 6                     | 0.70                | 0.00                     | 0.00 | 0.50 | ---- | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.60 |
| 12/10/89              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---- | 0.50 |
| 19/10/89              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.50 |
| 25/10/89              | 6                     | 0.70                | 0.00                     | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.55 | 0.10 | 0.55 |
| 02/11/89              | 8                     | 0.70                | 0.00                     | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.60 |
| 09/11/89              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.10 | 0.55 |
| 16/11/89              | 7                     | 0.70                | 0.02                     | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.55 |
| 23/11/89              | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.00 |
| 30/11/89              | 7                     | 0.70                | 0.01                     | 0.02 | 0.17 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.54 |
| 07/12/89              | 7                     | 0.70                | 0.01                     | 0.01 | 0.30 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 0.53 |
| 14/12/89              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.09 | 0.27 | 0.23 | 0.00 | ---- | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.53 |
| 21/12/89              | 3                     | 0.70                | 0.02                     | 0.17 | 0.45 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 0.46 | 0.65 | 0.43 |
| 27/12/89              | 6                     | 0.70                | 0.00                     | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 0.35 | 0.70 | 0.60 |
| 04/01/90              | 8                     | 0.70                | 0.00                     | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.28 | 0.29 | 0.58 | 0.57 |
| 11/01/90              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.63 | 0.48 |
| 18/01/90              | 7                     | 0.70                | 0.01                     | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | 0.32 | 0.66 | 0.52 |
| 25/01/90              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.08 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.33 | 0.57 | 0.40 |
| 01/02/90              | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.60 |
| -----                 |                       |                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 6.07-2: Restvakuum, lokalitet 6.07; se også tabel 6.07-1, hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 6.07, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 88 % og 93 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.07 er estimeret (kort 3) til ca. 30.0 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 29.6 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.07-4) fra maj til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.62 m u.t. (08.05.89) og 2.53 m u.t. (18.10.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 07.




Fig.: 6.07-4: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.07.

### Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.07-4) er + 29.8 m, hvilket er 0.2 m højere end bundventilens kote for det dybe filter i den venstre rede (filter 11) og i den højre rede (filter 21). Det må derfor forventes, at der fra de dybe filtre vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.07-5 og tabel 6.07-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) | Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 11     | 1.0 - 1.7       | 21     | 1.2 - 1.7       |
| 12     | 0.0 - 0.9       | 22     | 0.0 - 0.8       |

Ydelsen fra rederne og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.


### Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.


Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.07.02.11-12 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.07.02.21-22 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 6.07.02.11-.12



Vandvoluminer, grundvandsrede 6.07.02.21-.22



FILTERNR 1 2

Fig. 6.07-5: Grundvandsmængder, lokalitet 6.07; se også tabel 6.07-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.5 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 09.05.89 til 1.6 m u.t.

| GRUNDTVANDPRØVETAGNING. |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stationsnr.: 6.07.02.1f |                            | Andet nr.: T7-v |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |                 |
|                         | f=1                        | f=2             |
| 10/05/89                | 1.50                       | 0.80            |
| 17/05/89                | 1.70                       | 0.90            |
| 24/05/89                | 1.60                       | 0.80            |
| 13/06/89                | 1.40                       | 0.20            |
| 14/08/89                | 1.00                       | 0.05            |
| 18/04/90                | 1.60                       | < 0.05          |

| GRUNDTVANDPRØVETAGNING. |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stationsnr.: 6.07.02.2f |                            | Andet nr.: T7-h |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |                 |
|                         | f=1                        | f=2             |
| 10/05/89                | 1.40                       | 0.80            |
| 17/05/89                | 1.70                       | 0.00            |
| 24/05/89                | 1.40                       | 0.10            |
| 13/06/89                | 1.20                       | 0.10            |
| 14/08/89                | 1.20                       | 0.20            |
| 18/04/90                | 1.45                       | < 0.05          |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.07-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.07; se også fig. 6.07-5.

Placering af filterne: f = 11: 2.4 - 2.7 m u.t.  
 f = 12: 1.4 - 1.7 m u.t.  
 f = 21: 2.6 - 2.9 m u.t.  
 f = 22: 1.6 - 1.9 m u.t.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also any other financial activities that may occur over the course of the business.

2. It is essential to ensure that all records are kept in a secure and accessible location. This can be achieved through the use of a reliable accounting system or software.

3. Regularly reviewing and reconciling these records is crucial for identifying any discrepancies or errors early on. This helps to prevent larger issues from arising and ensures that the financial statements are accurate.

4. The second part of the document focuses on the importance of budgeting and financial planning. A well-defined budget provides a clear picture of the company's financial goals and helps to allocate resources effectively.

5. Financial planning involves forecasting future income and expenses, which allows the business to anticipate potential challenges and make informed decisions about how to address them.

6. By implementing a robust budgeting and financial planning process, the business can improve its overall financial health and increase its chances of long-term success.

7. The final part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also any other financial activities that may occur over the course of the business.

8. It is essential to ensure that all records are kept in a secure and accessible location. This can be achieved through the use of a reliable accounting system or software.

9. Regularly reviewing and reconciling these records is crucial for identifying any discrepancies or errors early on. This helps to prevent larger issues from arising and ensures that the financial statements are accurate.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 08

Jordvandsstation: LOOP nr. 6.08.01.00

Grundvandsrede, venstre: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.08.02.11 159.961  
6.08.02.12 159.962

Grundvandsrede, højre: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.08.02.21 159.963  
6.08.02.22 159.964

Pejleboring: LOOP nr. DGU ark.nr.  
6.08.02.10 159.960

Matrikelnummer: 6, Svejlund Ejerlav

Ejer: Peter Jessen  
Hinderupvej 2  
Svejlund  
6230 Rødekro  
Tlf.: 74 66 93 86


Lokalitetsnavn: Kærgård

Anlægsperiode: 11.04 1989 - 19.05 1989


Etableret af: DGU

Bemærkninger:

## Situationsplan



## Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m

00.00 : afstand, m

↖ : sugekop placering, m

## Vinkelmåling




Fig. 6.08 : Stationsplacering, lokalitet 08




Fig. 6.08-1: Skitse af grundvandsreder og pejleboring, lokalitet 6.08.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 09.05.89.

### Lokalitet 6.08, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 6.08-1 og fig. 6.08-2 og 6.08-3) og restvakuum (tabel 6.08-2) fra følgende 2 perioder: 10.05.89 - 27.07.89 og 29.09.89 - 01.02.90. En gang blev målingerne udført med 3 ugers mellemrum.

Den totale ydelse fra denne lokalitet varierer gennem hele måleperioden, mellem 2.0 - 4.0 l.

Der er ikke observeret en udpræget minimumsydelse i sommerperioden.

Akkumulerede vandvolumener pr. celle, lokalitet 6.08,  
sugekop: s1-s10.




Fig. 6.08-2: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 6.08; se også tabel 6.08-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-tydelsen.

LOOP6, Totale vandvolumen lokalitet 08.




Fig. 6.08-3: Totale jordvandsmængder, lokalitet 6.08. Se også tabel 6.08-1. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 6.08.01

Andet nr.: T8

| Dato     | Antal<br>vak.<br>dage | OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml |     |     |     |      |     |     |     |     |     | total |
|----------|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|          |                       | s1                        | s2  | s3  | s4  | s5   | s6  | s7  | s8  | s9  | s10 |       |
| 10/05/89 | 1                     | 200                       | 10  | 250 | 225 | 200  | 200 | 400 | 150 | 200 | 200 | 2035  |
| 16/05/89 | 6                     | 600                       | 20  | 700 | 100 | 250  | 700 | 700 | 400 | 450 | 600 | 4520  |
| 24/05/89 | 8                     | 400                       | 450 | 25  | 100 | 25   | 700 | 600 | 600 | 300 | 250 | 3450  |
| 13/06/89 | 20                    | 400                       | 600 | 50  | 25  | 0    | 700 | 700 | 700 | 350 | 400 | 3925  |
| 20/06/89 | 7                     | 300                       | 500 | 50  | 10  | 10   | 600 | 350 | 600 | 200 | 150 | 2770  |
| 27/06/89 | 7                     | 100                       | 400 | 10  | 10  | 50   | 550 | 300 | 550 | 50  | 100 | 2120  |
| 04/07/89 | 7                     | 75                        | 400 | 400 | 500 | 100  | 0   | 100 | 350 | 10  | 200 | 2135  |
| 27/07/89 | 3                     | 100                       | 380 | 175 | 50  | 10   | 280 | 200 | 380 | 50  | 50  | 1675  |
| 29/09/89 | 7                     | 0                         | 550 | 550 | 400 | 50   | 400 | 300 | 400 | 200 | 200 | 3050  |
| 05/10/89 | 6                     | 180                       | 470 | 540 | 400 | 0    | 350 | 130 | 380 | 90  | 200 | 2740  |
| 12/10/89 | 7                     | 120                       | 500 | 410 | 120 | 0    | 300 | 80  | 280 | 70  | 200 | 2080  |
| 19/10/89 | 7                     | 5                         | 450 | 60  | 150 | 5    | 200 | 20  | 125 | 5   | 175 | 1195  |
| 25/10/89 | 6                     | 150                       | 580 | 560 | 550 | 20   | 450 | 50  | 300 | 50  | 250 | 2960  |
| 02/11/89 | 8                     | 240                       | 575 | 630 | 550 | 20   | 580 | 90  | 365 | 135 | 215 | 3400  |
| 09/11/89 | 7                     | 220                       | 570 | 620 | 520 | 10   | 550 | 100 | 425 | 120 | 190 | 3325  |
| 16/11/89 | 7                     | 170                       | 540 | 530 | 515 | 20   | 465 | 100 | 410 | 35  | 125 | 2910  |
| 23/11/89 | 7                     | 35                        | 175 | 75  | 110 | ---- | 100 | 320 | 485 | 25  | 135 | 1460  |
| 30/11/89 | 7                     | 150                       | 520 | 310 | 405 | 5    | 550 | 50  | 360 | 45  | 10  | 2405  |
| 07/12/89 | 7                     | 140                       | 495 | 260 | 440 | 15   | 405 | 75  | 320 | 155 | 40  | 2345  |
| 14/12/89 | 7                     | 115                       | 460 | 295 | 490 | 15   | 430 | 105 | 215 | 115 | 40  | 2280  |
| 21/12/89 | 3                     | 250                       | 640 | 240 | 560 | 30   | 480 | 430 | 300 | 310 | 170 | 3410  |
| 27/12/89 | 6                     | 400                       | 750 | 400 | 25  | 600  | 700 | 500 | 400 | 350 | 275 | 4400  |
| 04/01/90 | 8                     | 150                       | 680 | 430 | 590 | 30   | 710 | 350 | 230 | 320 | 150 | 3640  |
| 11/01/90 | 7                     | 115                       | 545 | 360 | 560 | 8    | 660 | 385 | 200 | 200 | 56  | 3089  |
| 18/01/90 | 7                     | 28                        | 620 | 72  | 585 | 9    | 730 | 410 | 245 | 35  | 37  | 2771  |
| 25/01/90 | 7                     | 90                        | 635 | 125 | 590 | 14   | 745 | 495 | 430 | 346 | 125 | 3595  |
| 01/02/90 | 7                     | 575                       | 775 | 300 | 675 | 10   | 800 | 650 | 400 | 100 | 325 | 4610  |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 6.08-1: Jordvandsmængder, lokalitet 6.08, se også fig. 6.08-2 og fig. 6.08-3.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumværdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 6.08-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 6.08.01

Andet nr.: T8

| Dato     | Antal<br>vak.<br>dage | Påsat<br>vak.<br>FV | RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                       |                     | s1                       | s2   | s3   | s4   | s5   | s6   | s7   | s8   | s9   | s10  |
| 10/05/89 | 1                     | 0.70                | 0.40                     | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 16/05/89 | 6                     | 0.70                | 0.15                     | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.15 |
| 24/05/89 | 8                     | i.r.                | ----                     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 13/06/89 | 20                    | 0.70                | 0.00                     | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20/06/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 27/06/89 | 7                     | 0.70                | ----                     | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 04/07/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.40 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.55 |
| 27/07/89 | 3                     | 0.70                | 0.05                     | 0.30 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.45 | 0.00 | 0.10 |
| 29/09/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
| 05/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.05                     | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/89 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| 25/10/89 | 6                     | 0.70                | 0.02                     | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.05 |
| 02/11/89 | 8                     | 0.70                | 0.03                     | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| 09/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.02                     | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| 16/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.02 |
| 23/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.01                     | 0.03 | 0.11 | 0.23 | ---- | 0.01 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.49 |
| 30/11/89 | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
| 07/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.03                     | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
| 14/12/89 | 7                     | 0.70                | 0.02                     | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 21/12/89 | 3                     | 0.70                | 0.09                     | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.36 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.00 |
| 27/12/89 | 6                     | 0.70                | 0.00                     | 0.15 | 0.05 | 0.70 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| 04/01/90 | 8                     | 0.70                | 0.02                     | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.01                     | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 18/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.06                     | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 25/01/90 | 7                     | 0.70                | 0.08                     | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| 01/02/90 | 7                     | 0.70                | 0.00                     | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 6.08-2: Restvakuum, lokalitet 6.08; se også tabel 6.08-1, hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 6.08, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 88 % og 95 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.08 er estimeret (kort 3) til ca. 30.0 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 28.5 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.08-4) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.15 m u.t. (28.04.89) og 2.24 m u.t. (18.10.89).




Fig.: 6.08-4: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.08.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.08-4) er + 28.9 m, hvilket er 0.4 m højere end bundventilens kote for det dybe filter i den venstre rede (filter 11) og i den højre rede (filter 21). Det må derfor forventes, at der fra de dybe filtre vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.08-5 og tabel 6.08-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) | Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 11     | 1.0 - 1.6       | 21     | 1.0 - 1.7       |
| 12     | 0.1 - 0.9       | 22     | 0.0 - 1.0       |

Ydelsen fra rederne og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.


Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.08.02.11-12 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.08.02.21-22 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 6.08.02.11-.12



Vandvoluminer, grundvandsrede 6.08.02.21-.22



FILTERNR 1 2

Fig. 6.08-5: Grundvandsmængder, lokalitet 6.08; se også tabel 6.08-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.0 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 09.05.89 til 1.4 m u.t.

| GRUNDTVANDPRØVETAGNING. |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stationsnr.: 6.08.02.1f |                            | Andet nr.: T8-v |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |                 |
|                         | f=1                        | f=2             |
| 10/05/89                | 1.60                       | 0.80            |
| 17/05/89                | 1.00                       | 0.20            |
| 24/05/89                | 1.40                       | 0.80            |
| 13/06/89                | 1.40                       | 0.80            |
| 15/08/89                | 1.00                       | 0.10            |
| 18/04/90                | 1.55                       | 0.90            |

| GRUNDTVANDPRØVETAGNING. |                            |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stationsnr.: 6.08.02.2f |                            | Andet nr.: T8-h |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |                 |
|                         | f=1                        | f=2             |
| 10/05/89                | 1.50                       | 0.80            |
| 17/05/89                | 1.70                       | 1.00            |
| 24/05/89                | 1.40                       | 0.80            |
| 13/06/89                | 1.40                       | 0.70            |
| 15/08/89                | 1.00                       | 0.00            |
| 18/04/90                | 1.55                       | 0.40            |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.08-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.08; se også fig. 6.08-5.

Placering af filterne: f = 11: 2.6 - 2.9 m u.t.  
 f = 12: 1.6 - 1.9 m u.t.  
 f = 21: 2.5 - 2.8 m u.t.  
 f = 22: 1.5 - 1.8 m u.t.

1. 關於本會之組織及職權，業經本會第一屆第一次會員大會通過，並經呈請內政部備案在案。

2. 本會自成立以來，即積極籌備各項業務，並先後召開會員大會及常務委員會，討論各項重要事項。

3. 茲將本會目前之業務發展情形，分述如下：

(一) 會員發展：本會自成立以來，會員人數不斷增加，目前已達一千餘人。

(二) 經費籌措：本會積極向社會各界募款，並向政府申請補助，以充實各項業務經費。

(三) 業務推展：本會積極參與各項社會公益活動，並與各界團體合作，共同推動社會進步。

(四) 未來展望：本會將繼續秉承「服務社會、促進公益」之宗旨，不斷充實業務，為社會大眾提供更多元之服務。

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 21

Grundvandsrede:            LOOP nr.            DGU ark.nr.  
                                 6.21.03.01            159.897  
                                 6.21.03.02            159.898

Pejleboring:                LOOP nr.            DGU ark.nr.  
                                 6.21.03.10            159.899

Matrikelnummer:            9, Bedsted Ejerlav

Ejer:                         Birger Jessen Hansen  
                                 Lundbysvej 30  
                                 Bedsted  
                                 6240 Løgumkloster  
                                 Tlf.: 74 77 74 60

Lokalitetsnavn:             SV for Bedsted

Anlægsperiode:             11.04 1989 - 19.05 1989

Etableret af:                DGU

Bemærkninger:

# Situationsplan Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

## Vinkelmåling




Fig. 6.21 : Stationsplacering, lokalitet 21




Fig. 6.21-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.21.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 09.05.89.

## Lokalitet 6.21, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 87 % og 93 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.21 er estimeret (kort 3) til ca. + 22.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter er ca. + 21.4 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.21-2) fra maj til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.65 m u.t. (08.05.89) og 1.91 m u.t. (18.10.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 21.




Fig.: 6.21-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.21.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.21-2) er + 22.4 m, hvilket er 1.0 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.21-3 og tabel 6.21-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 1.4 - 1.8       |
| 02     | 0.6 - 1.0       |

Ydelsen fra reden og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.21.03.01-02 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.21.03.01-.02




Fig. 6.21-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.21; se også tabel 6.21-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.0 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 09.05.89 til 1.7 m u.t.

-----  
GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.21.03.0f

Andet nr.: G1  
-----

| Dato     | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|----------|----------------------------|------|
|          | f=1                        | f=2  |
| 17/05/89 | 1.60                       | 0.90 |
| 24/05/89 | 1.40                       | 0.80 |
| 13/06/89 | 1.50                       | 0.90 |
| 15/08/89 | 1.50                       | 0.60 |
| 02/04/90 | 1.75                       | 0.95 |

-----  
SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt


Tabel 6.21-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.21; se også fig.  
6.21-3.

Placering af filterne: f = 01: 2.4 - 2.7 m u.t.  
f = 02: 1.4 - 1.7 m u.t.





# Situationsplan Afstand og koter



## Vinkelmåling

### Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m




Fig. 6.22 : Stationsplacering, lokalitet 22




Fig. 6.22-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.22.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 09.05.89.

## Lokalitet 6.22, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 91 % og 93 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.22 er estimeret (kort 3) til ca. + 22.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 21.1 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.22-2) fra maj til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.57 m u.t. (08.05.89) og 1.84 m u.t. (15.08.89).




Fig.: 6.22-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.22.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.22-2) er + 22.0 m, hvilket er 0.9 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.22-3 og tabel 6.22-1 har filterne ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 1.0 - 1.6       |
| 02     | 0.5 - 0.9       |

Ydelsen fra reden og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.22.03.01-02 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.22.03.01-.02




Fig. 6.22-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.22; se også tabel 6.22-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.5 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 09.05.89 til 1.6 m u.t.

| GRUNDEVANDPRØVETAGNING. |                            |               |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| Stationsnr.: 6.22.03.0f |                            | Andet nr.: G2 |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |               |
|                         | f=1                        | f=2           |
| 10/05/89                | 1.50                       | 0.80          |
| 17/05/89                | 1.50                       | 0.80          |
| 24/05/89                | 1.40                       | 0.70          |
| 15/08/89                | 1.00                       | 0.90          |
| 02/04/90                | 1.55                       | 0.45          |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.22-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.22; se også fig. 6.22-3.

Placering af filterne: f = 01: 2.8 - 3.1 m u.t.  
 f = 02: 1.7 - 2.0 m u.t.

1911  
 1912  
 1913  
 1914  
 1915  
 1916  
 1917  
 1918  
 1919  
 1920  
 1921  
 1922  
 1923  
 1924  
 1925  
 1926  
 1927  
 1928  
 1929  
 1930  
 1931  
 1932  
 1933  
 1934  
 1935  
 1936  
 1937  
 1938  
 1939  
 1940  
 1941  
 1942  
 1943  
 1944  
 1945  
 1946  
 1947  
 1948  
 1949  
 1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960  
 1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 23

Grundvandsrede:                    LOOP nr.                    DGU ark.nr.  
    6.23.03.01                    159.903  
    6.23.03.02                    159.904

Pejleboring:                        LOOP nr.                    DGU ark.nr.  
    6.23.03.10                    159.905

Matrikelnummer:                    7, Bedsted Ejerlav

Ejer:                                    Peter N.R. Haugård  
    Bjergvej 4  
    Bedsted  
    6240 Løgumkloster  
    Tlf.: 74 77 71 11


Lokalitetsnavn:                      Østergård

Anlægsperiode:                      11.04 1989 - 19.05 1989


Etableret af:                         DGU

Bemærkninger:

# Situationsplan Afstand og koter



## Vinkelmåling



### Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

Fig. 6.23 : Stationsplacering, lokalitet 23




Fig. 6.23-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.23.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.  
 Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 26.04.89.

## Lokalitet 6.23, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 93 % og 94 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.23 er estimeret (kort 3) til ca. + 24.0 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 22.6 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.23-2) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 2.07 m u.t. (25.04.89) og 2.68 m u.t. (18.10.89).




Fig.: 6.23-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.23.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.23-2) er + 23.2 m, hvilket er 0.6 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.23-3 og tabel 6.23-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 1.3 - 1.8       |
| 02     | 0.6 - 0.8       |

Ydelsen fra reden og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.23.03.01-02 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.23.03.01-.02




Fig. 6.23-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.23; se også tabel 6.23-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.0 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 26.04.89 til 2.1 m u.t.

-----  
GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.23.03.0f

Andet nr.: G3  
-----

| Dato     | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|----------|----------------------------|------|
|          | f=1                        | f=2  |
| 24/05/89 | 1.70                       | 0.80 |
| 15/08/89 | 1.30                       | 0.60 |
| 02/04/90 | ----                       | 0.60 |
| 04/04/90 | 1.80                       | ---- |

-----  
SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.23-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.23; se også fig.  
6.23-3.

Placering af filterne: f = 01: 3.4 - 3.7 m u.t.

f = 02: 2.4 - 2.7 m u.t.



**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK**

**Lokalitet: 24**

**Grundvandsrede:**

| LOOP nr.   | DGU ark.nr. |
|------------|-------------|
| 6.24.03.01 | 159.907     |
| 6.24.03.02 | 159.908     |

**Pejleboring:**

| LOOP nr.   | DGU ark.nr. |
|------------|-------------|
| 6.24.03.10 | 159.909     |

**Matrikelnummer:** 40, Bedsted Ejerlav

**Ejer:** Ole Damm Knudsen  
Bjergvej 15  
Bedstedbjerg  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 77 74 23


**Lokalitetsnavn:** Bedsted Bjerg

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989

**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan Afstand og koter



## Vinkelmåling

### Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m




Fig. 6.24 : Stationsplacering, lokalitet 24




Fig. 6.24-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.24.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 25.04.89.

## Lokalitet 6.24, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 92 % og 93 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.24 er estimeret (kort 3) til ca. + 25.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 24.6 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.24-2) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 3.10 m u.t. (19.04.89) og 3.37 m u.t. (16.12.89).




Fig.: 6.24-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.24.

### **Vandmængder.**

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.24-2) er + 25.7 m, hvilket er 1.1 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.24-3 og tabel 6.24-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 1.4 - 1.7       |
| 02     | 0.8 - 1.0       |

Ydelsen fra reden og vandspejlet i pejlebbringen har varieret meget lidt i måleperioden.

### **Klassificering af grundvandsreder.**

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.24.03.01-02 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.24.03.01-.02




Fig. 6.24-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.24; se også tabel 6.24-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 3.5 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 25.04.89 til 3.1 m u.t.

| GRUNDVANDPRØVETAGNING.  |                            |      |
|-------------------------|----------------------------|------|
| Stationsnr.: 6.24.03.0f | Andet nr.: G4              |      |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|                         | f=1                        | f=2  |
| 03/05/89                | 1.60                       | 0.80 |
| 17/05/89                | 1.50                       | 1.00 |
| 24/05/89                | 1.40                       | 0.80 |
| 13/06/89                | 1.60                       | 0.80 |
| 14/08/89                | 1.70                       | 1.00 |
| 17/04/90                | 1.65                       | 0.95 |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.24-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.24; se også fig. 6.24-3.

Placering af filterne: f = 01: 4.2 - 4.5 m u.t.  
f = 02: 3.2 - 3.5 m u.t.



LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 25

**Grundvandsrede:**

| LOOP nr.   | DGU ark.nr. |
|------------|-------------|
| 6.25.03.01 | 159.910     |
| 6.25.03.02 | 159.911     |

**Pejleboring:**

| LOOP nr.   | DGU ark.nr. |
|------------|-------------|
| 6.25.03.10 | 159.912     |

**Matrikelnummer:** 5, Bedsted Ejerlav

**Ejer:** Georg Christian Knudsen  
Bjergvej 21  
Bedstedbjerg  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 77 71 60


**Lokalitetsnavn:** Nørremark

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989


**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan Afstand og koter



# Vinkelmåling



# Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

Fig. 6.25 : Stationsplacering, lokalitet 25




Fig. 6.25-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.25.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 09.05.89.

## Lokalitet 6.25, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til 91 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.25 er estimeret (kort 3) til ca. + 26.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. 25.2 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.25-2) fra maj til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.50 m u.t. (08.05.89) og 1.79 m u.t. (15.08.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 25.




Fig.: 6.25-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.25.

### Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.25-2) er + 26.2 m, hvilket er 1.0 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.25-3 og tabel 6.25-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 1.4 - 1.7       |
| 02     | 0.8 - 1.0       |

Ydelsen fra reden og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.

### Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.25.03.01-02 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.25.03.01-.02




Fig. 6.25-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.25; se også tabel 6.25-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.5 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 09.05.89 til 1.5 m u.t.

-----  
GRUNDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 6.25.03.0f

Andet nr.: G5  
-----

| Dato     | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|----------|----------------------------|------|
|          | f=1                        | f=2  |
| 10/05/89 | 1.50                       | 0.80 |
| 16/05/89 | 1.70                       | 0.90 |
| 17/05/89 | 1.70                       | 1.00 |
| 24/05/89 | 1.80                       | 1.00 |
| 13/06/89 | 1.70                       | 1.00 |
| 15/08/89 | 1.50                       | 0.60 |
| 04/04/90 | 1.70                       | 0.95 |

-----  
SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.25-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.25; se også fig. 6.25-3.

Placering af filterne: f = 01: 2.3 - 2.6 m u.t.

f = 02: 1.3 - 1.6 m u.t.

2- HIGH 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK**

**Lokalitet: 26**

**Grundvandsrede:**                    LOOP nr.                    DGU ark.nr.  
   6.26.03.01                    159.913  
   6.26.03.02                    159.914

**Pejleboring:**                        LOOP nr.                    DGU ark.nr.  
   6.26.03.10                    159.915

**Matrikelnummer:**                    2, Svejlund Ejerlav

**Ejer:**                                    Christian A. Lund  
   Svejlundvej 3  
   Svejlund  
   6230 Rødekro  
   Tlf.: 74 66 93 90


**Lokalitetsnavn:**                        NØ for Bedsted Bjerg

**Anlægsperiode:**                        11.04 1989 - 19.05 1989

**Etableret af:**                            DGU


**Bemærkninger:**

# Situationsplan Afstand og koter



## Vinkelmåling

6.26.03.01-02



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

Fig. 6.26 : Stationsplacering, lokalitet 26




Fig. 6.26-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.26.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.  
 Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 25.04.89.

## Lokalitet 6.26, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 81 % og 90 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.26 er estimeret (kort 3) til ca. + 28.0 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 26.9 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.26-2) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.29 m u.t. (24.04.89) og 2.02 m u.t. (18.10.89).




Fig.: 6.26-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.26.

### Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.26-2) er + 27.6 m, hvilket er 0.7 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.26-3 og tabel 6.26-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 1.2 - 1.8       |
| 02     | 0.0 - 1.0       |

Ydelsen fra reden og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.

### Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.26.03.01-02 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.26.03.01-.02




Fig. 6.26-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.26; se også tabel 6.26-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.5 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 25.04.89 til 1.4 m u.t.

| GRUNDVANDPRØVETAGNING.  |                            |      |
|-------------------------|----------------------------|------|
| Stationsnr.: 6.26.03.0f | Andet nr.: G6              |      |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|                         | f=1                        | f=2  |
| 02/05/89                | 1.50                       | 0.80 |
| 03/05/89                | 1.60                       | 0.90 |
| 17/05/89                | 1.80                       | 0.70 |
| 24/05/89                | 1.70                       | 0.90 |
| 15/08/89                | 1.20                       | 0.00 |
| 03/04/90                | 1.65                       | 1.00 |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.26-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.26; se også fig. 6.26-3.

Placering af filterne: f = 01: 2.4 - 2.7 m u.t.  
f = 02: 1.4 - 1.7 m u.t.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order. The addresses are listed in the same order as the names.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 27

**Grundvandsrede:**                      LOOP nr.                      DGU ark.nr.  
   6.27.03.01                      159.916  
   6.27.03.02                      159.917

**Pejleboring:**                              LOOP nr.                      DGU ark.nr.  
   6.27.03.10                      159.918

**Matrikelnummer:**                      3, Svejlund Ejerlav

**Ejer:**    Peter J. Terp  
   Svejlundvej 8  
   Svejlund  
   6230 Rødekro  
   Tlf.: 74 66 91 89


**Lokalitetsnavn:**                              Svejlund Bjerg

**Anlægsperiode:**                              11.04 1989 - 19.05 1989

**Etableret af:**                                      DGU

**Bemærkninger:**

## Situationsplan Afstand og koter




## Vinkelmåling

Rødt stuehus med rødt tegltag  
vestlig gavl

Rød og hvid mast

Hvidt stuehus med rødt tag, østlig gavl  
og vestlig kant af grøn lade



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

Fig. 6.27 : Stationsplacering, lokalitet 27




Fig. 6.27-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.27.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 27.04.89.

## Lokalitet 6.27, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 95 % og 98 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.27 er estimeret (kort 3) til ca. + 28.0 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 27.8 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.27-2) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 2.80 m u.t. (24.04.89) og 3.82 m u.t. (18.10.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 27.




Fig.: 6.27-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.27.

## Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.27-2) er + 28.2 m, hvilket er 0.4 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.27-3 og tabel 6.27-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 1.4 - 1.8       |
| 02     | 0.8 - 1.0       |

ydelsen fra reden og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.27.03.01-02 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.27.03.01-.02




Fig. 6.27-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.27; se også tabel 6.27-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 4.0 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 27.04.89 til 3.0 m u.t.

-----  
GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.27.03.0f

Andet nr.: G7  
-----

| Dato     | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|----------|----------------------------|------|
|          | f=1                        | f=2  |
| 16/05/89 | 1.60                       | 0.80 |
| 17/05/89 | 1.70                       | 1.00 |
| 24/05/89 | 1.70                       | 0.80 |
| 13/06/89 | 1.40                       | 0.80 |
| 03/04/90 | 1.80                       | 0.95 |

-----  
SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.27-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.27; se også fig.  
6.27-3.

Placering af filterne: f = 01: 3.0 - 3.3 m u.t.  
f = 02: 2.0 - 2.3 m u.t.

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 11, 1911.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

MAY 11, 1909.

ALBANY:

J. B. WOODWARD, STATE PRINTER.

1911.

**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK**

**Lokalitet: 28**

**Grundvandsrede:**

| LOOP nr.   | DGU ark.nr. |
|------------|-------------|
| 6.28.03.01 | 159.919     |
| 6.28.03.02 | 159.920     |

**Pejleboring:**

| LOOP nr.   | DGU ark.nr. |
|------------|-------------|
| 6.28.03.10 | 159.921     |

**Matrikelnummer:** 36, Svejlund Ejerlav

**Ejer:** Asmus Bahrt  
Rangstrupvej 1  
Svejlund  
6230 Rødekro  
Tlf.: 74 66 95 45

**Forpagter:** Peter Jessen  
Hinderupvej 2  
Svejlund  
6230 Rødekro  
Tlf.: 74 66 93 86


**Lokalitetsnavn:** NØ for Svejlund Bjerg

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989


**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan Afstand og koter



## Vinkelmåling



### Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

Fig. 6.28 : Stationsplacering, lokalitet 28




Fig. 6.28-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.28.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.

Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 27.04.89.

## Lokalitet 6.28, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 91 % og 93 % af det beregnede filter- og rørvolumen.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.28 er estimeret (kort 3) til ca. + 29.0 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 28.1 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.28-2) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.67 m u.t. (24.04.89) og 2.59 m u.t. (18.10.89).

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 28.




Fig.: 6.28-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.28.

### Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.28-2) er + 28.6 m, hvilket er 0.5 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.28-3 og tabel 6.28-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 1.1 - 1.8       |
| 02     | 0.0 - 1.0       |

Ydelsen fra reden og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.

### Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 6.28.03.01-02 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.28.03.01-.02




Fig. 6.28-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.28; se også tabel 6.28-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.0 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 27.04.89 til 1.8 m u.t.

| GRUNDVANDPRØVETAGNING.  |                            |      |
|-------------------------|----------------------------|------|
| Stationsnr.: 6.28.03.0f | Andet nr.: G8              |      |
| Dato                    | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|                         | f=1                        | f=2  |
| 17/05/89                | 1.60                       | 0.80 |
| 24/05/89                | 1.70                       | 0.90 |
| 13/06/89                | 1.50                       | 0.90 |
| 15/08/89                | 1.10                       | 0.00 |
| 03/04/90                | 1.75                       | 0.95 |

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.28-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.28; se også fig. 6.28-3.

Placering af filterne: f = 01: 2.7 - 3.0 m u.t.  
f = 02: 1.6 - 1.9 m u.t.

| Year       | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Population | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| ...        | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |

...

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND: (LOOP) 6, BOLBRO BÆK

Lokalitet: 29

**Grundvandsrede:**

| LOOP nr.   | DGU ark.nr. |
|------------|-------------|
| 6.29.03.01 | 159.922     |
| 6.29.03.02 | 159.923     |

**Pejleboring:**

| LOOP nr.   | DGU ark.nr. |
|------------|-------------|
| 6.29.03.10 | 159.924     |

**Matrikelnummer:** 61, Ørslev Ejerlav

**Ejer:** Frederik H.K. Holm  
Rangstrupvej 3  
Ørslev  
6230 Rødekro  
Tlf.: 74 66 93 72


**Lokalitetsnavn:** Harslevgård

**Anlægsperiode:** 11.04 1989 - 19.05 1989

**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

## Situationsplan Afstand og koter



## Vinkelmåling




Fig. 6.29 : Stationsplacering, lokalitet 29




Fig. 6.29-1: Skitse af grundvandsrede og pejleboring, lokalitet 6.29.

Koteangivelser i følge DGU's nivellement.  
 Koten til vandspejlet refererer til pejlerunde den 27.04.89.

## Lokalitet 6.29, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.2.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 32 % og 94 % af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 01.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 6.29 er estimeret (kort 3) til ca. + 30.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 31.1 m.

### Pejlinger.

Der foreligger pejledata (fig. 6.29-2) fra april til december 1989. Vandspejlet har i pejleperioden ligget mellem 1.04 m u.t. (24.04.89) og 2.31 m u.t. (18.10.89).




Fig.: 6.29-2: Vandstandspeglinger (m u.t.) i pejleboring, lokalitet 6.29.

### Vandmængder.

Minimumskoten til vandspejlet i pejleperioden (fig. 6.29-2) er + 31.3 m, hvilket er 0.2 m højere end bundventilens kote for det dybe filter (filter 01). Det må derfor forventes, at der fra det dybe filter vil kunne udtages vandprøver året rundt.

Som det fremgår af fig. 6.29-3 og tabel 6.29-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

| Filter | Vandmængder (l) |
|--------|-----------------|
| 01     | 0.0 - 1.7       |
| 02     | 0.2 - 0.9       |

Ydelsen fra reden og vandspejlet i pejleboringen har varieret meget lidt i måleperioden.

### Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.2.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe B og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 2; dermed er grundvandsrede 6.29.03.01-02 klassificeret i gruppe B2.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 6.29.03.01-.02




Fig. 6.29-3: Grundvandsmængder, lokalitet 6.29; se også tabel 6.29-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 3.0 m u.t.

Vandspejl i pejleboring er målt den 27.04.89 til 1.2 m u.t.

-----  
GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 6.29.03.0f

Andet nr.: G9  
-----

| Dato     | OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter |      |
|----------|----------------------------|------|
|          | f=1                        | f=2  |
| 17/05/89 | 1.60                       | 0.80 |
| 24/05/89 | 1.70                       | 0.90 |
| 13/06/89 | 0.00                       | 0.40 |
| 15/08/89 | 0.90                       | 0.20 |
| 03/04/90 | 0.00                       | 0.75 |

-----  
SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 6.29-1: Grundvandsmængder, lokalitet 6.29; se også fig.  
6.29-3.

Placering af filterne: f = 01: 3.0 - 3.3 m u.t.

f = 02: 2.0 - 2.3 m u.t.



## 6. SAMMENFATNING, JORDVANDSSTATIONER OG GRUNDVANDSSTATIONER.

I det forudgående kapitel blev de enkelte jord- og grundvandsstationer gennemgået og diskuteret i relation til ydelser og vandstandspeglinger. For grundvandsredernes vedkommende har man kombineret ydelserne og den tekniske udførelse og klassificeret stationerne i klasser A1, A2 .... ect.

Grundvandets kemiske data omtales ikke i denne rapport, da disse data først skal indberettes til DGU på et senere tidspunkt.

I dette kapitel er det forsøgt at præsentere nogle generelle konklusioner og vurderinger om landovervågningsoplandets funktion som helhed.

Jordvandsstationerne i LOOP 6 er placeret i faste dybder under terræn, således at de er placeret oven over det niveau hvor der er fuld vandmætning. I en zone fra terræn og ned til denne grænse vil vandindholdet i jordlaget variere i takt med nedbør/nedsivning. Grundvandsstationerne er placeret i forhold til vandspejlet; toppen af det øverste filter er placeret i vandspejlsniveau og det nedre filter er placeret 1.0 m dybere. Filtrene er indrettet på en sådan måde, at den opsamlede vandprøve tilbageholdes selvom vandspejlet falder under filterets/kontraventilens niveau.

Opsamlingskammerets længde er 1.0 m svarende til 1.0 l.

### 6.1 Jordvandsstationer.

Ved gennemgang af resultaterne fra de enkelte jordvandsstationer i LOOP 6, kunne man konstatere at for samtlige lokaliteter er der en betydelig variation i ydelserne fra størstedelen af sugekopperne.


Fig. 6.1 viser de totale ydelser pr. tømning fra lokaliteterne 01 - 08. Variationsmønster for alle stationer (på nær lokalitet 6.05) er det samme: relativt høje værdier i foråret 1989,

efterfølges af en nedgang i ydelsen i løbet af sommeren 1989 og en stigning i løbet af efteråret 1989.

Tidspunkter for maksima og minima i den totale ydelse fra de forskellige lokaliteter er ofte sammenfaldende, eventuelt forskudt med 1-2 uger.

Lokalitet 6.05 yder næsten konstant vandmængde i hele måleperioden, dog med en antydning af minima og maksima på samme tidspunkter som de øvrige lokaliteter.

LOOP6, Totale vandvoluminer lokalitet 01, 03, 05 og 07.



LOOP6, Totale vandvoluminer lokalitet 02, 04, 06 og 08.




Fig. 6.1: LOOP 6, totale ydelser fra jordvandsstationer. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

1, 2, ....8 svarer til lokalitet 6.01, 6.02 ...6.08.

## 6.2 Grundvandsstationer.

En klassificering af grundvandsrederne beskrevet i kapitel 5, giver følgende resultat:

- 22 grundvandsreder tilhører A1-gruppen
- 2 grundvandsreder tilhører A2-gruppen
- 1 grundvandsrede tilhører B2-gruppen

Klassificering af rederne m.m. fremgår af tabel 6.1. Som beskrevet i afsnit 4.2.3, dækker gruppeinddeling over følgende forhold:

- A1: teknisk tilfredsstillende udførte filtre, hvor ét og samme filter altid leverer vandprøver  $>0.5$  l.
- A2: teknisk tilfredsstillende udførte filtre, hvor ét og samme filter typisk leverer vandprøver  $>0.5$  l.
- B2: grundvandsreder hvor ét filter skal repareres og hvorfra ét og samme filter typisk leverer vandprøver  $>0.5$  l.

Af tabel 6.1 fremgår det, at en ydelse på mindst 0.1 l kunne opnås ved hver tømning af det dybe filter og ved ca. 9 ud af 10 tømninger af det korte filter.

Af tabel 6.1 fremgår det også, at de totale ydelser fra rederne har været på mere end 0.5 l ved 99 % af tømningerne, i 1 % af tømningerne har ydelsen ligget på mellem 0.1 og 0.5 l og i ingen af tømningerne har ydelsen været nul eller mindre end 0.1 l.

Fig. 6.2 og den sidste kolonne i tabel 6.1 viser gennemsnitlige ydelser fra grundvandsrederne i LOOP 6 som alle ligger højere end 1.5 l/tømning.

| Station       | Gruppe | Antal målinger |     |     |        |             |        | Gennemsnitlige<br>ydelse i liter |
|---------------|--------|----------------|-----|-----|--------|-------------|--------|----------------------------------|
|               |        | Total          | D   | K   | >0.5 l | 0.1 - 0.5 l | <0.1 l |                                  |
| 6.01.02.11-12 | A1     | 5              | 5   | 4   | 5      | -           | -      | 2.3                              |
| 6.01.02.21-22 | A1     | 5              | 5   | 5   | 5      | -           | -      | 2.4                              |
| 6.02.02.11-12 | A1     | 4              | 4   | 4   | 4      | -           | -      | 2.5                              |
| 6.02.02.21-22 | A1     | 4              | 4   | 3   | 4      | -           | -      | 2.1                              |
| 6.03.02.11-12 | A1     | 5              | 5   | 5   | 5      | -           | -      | 2.2                              |
| 6.03.02.21-22 | A1     | 4              | 4   | 3   | 4      | -           | -      | 2.0                              |
| 6.04.02.11-12 | A1     | 5              | 5   | 2   | 5      | -           | -      | 1.7                              |
| 6.04.02.21-22 | A1     | 5              | 5   | 5   | 5      | -           | -      | 2.1                              |
| 6.05.02.11-12 | A1     | 5              | 5   | 5   | 5      | -           | -      | 2.6                              |
| 6.05.02.21-22 | A1     | 5              | 5   | 5   | 5      | -           | -      | 2.5                              |
| 6.06.02.11-12 | A2     | 6              | 6   | 5   | 6      | -           | -      | 1.8                              |
| 6.06.02.21-22 | A2     | 6              | 6   | 6   | 6      | -           | -      | 1.7                              |
| 6.07.02.11-12 | A1     | 5              | 5   | 4   | 5      | -           | -      | 1.9                              |
| 6.07.02.21-22 | A1     | 5              | 5   | 2   | 5      | -           | -      | 1.6                              |
| 6.08.02.11-12 | A1     | 5              | 5   | 4   | 5      | -           | -      | 1.9                              |
| 6.08.02.21-22 | A1     | 5              | 5   | 4   | 5      | -           | -      | 2.0                              |
| 6.21.03.01-02 | A1     | 4              | 4   | 4   | 4      | -           | -      | 2.4                              |
| 6.22.03.01-02 | A1     | 4              | 4   | 4   | 4      | -           | -      | 2.1                              |
| 6.23.03.01-02 | A1     | 2              | 2   | 2   | 2      | -           | -      | 2.3                              |
| 6.24.03.01-02 | A1     | 5              | 5   | 5   | 5      | -           | -      | 2.5                              |
| 6.25.03.01-02 | A1     | 6              | 6   | 6   | 6      | -           | -      | 2.6                              |
| 6.26.03.01-02 | A1     | 5              | 5   | 4   | 5      | -           | -      | 2.3                              |
| 6.27.03.01-02 | A1     | 5              | 5   | 5   | 5      | -           | -      | 2.3                              |
| 6.28.03.01-02 | A1     | 4              | 4   | 3   | 4      | -           | -      | 2.2                              |
| 6.29.03.01-02 | B2     | 4              | 3   | 4   | 3      | 1           | -      | 1.5                              |
| Total/gns.    |        | 118            | 117 | 103 | 117    | 1           | -      | 2.1                              |

Tabel 6.1: LOOP 6, oversigt over ydelser fra grundvandsreder. Antal målinger med vandmængde >0.1 l for de enkelte filtre er angivet under D og K for henholdsvis det dybe og det korte filter. De tre efterfølgende kolonner angiver antal målinger, hvor den totale ydelse har ligget indenfor de specificerede intervaller. De gennemsnitlige totale ydelser (sidste kolonne) er afbildet på fig. 6.2.

LOOP6, Gennemsnitlige totale ydelser fra grundvandsreder,  
 Periode: 2/5-89 - 18/4-90.




Fig. 6.2: LOOP 6, gennemsnitlige totale ydelser fra grundvandsreder, se også tabel 6.1.

LOOP 6 er karakteristisk ved at samtlige reder giver vand fra både det øvre og nedre filter. Generelt er det sådan at de dybe filtre typisk har givet mellem 1.5 - 2.0 l pr. prøvetagning og de øvre filtre har givet mellem 0.5 - 1.0 l pr. tømnings.

I tabel 6.2 har man samlet koterne for bundventilerne i de dybeste filtre i alle grundvandsreder sammen med koterne til vandspejlet for de tilhørende pejleboringer. Vandspejlskoten svarer til pejlerunden udført i slutningen af april 1989, dvs. til tidspunktet, hvor vandspejlet i området lå relativt højt (tabel 6.3 og fig. 6.3). Da det skønnes, at forskellen mellem det højeste og det laveste vandspejl ikke i væsentlig grad vil overstige 1 meter, bør det være muligt at udtage vandprøver fra samtlige reder året rundt.

| Lokalitet |         | Kote<br>dybeste filter | Kote<br>vandspejl | Vandspejlskote<br>÷ filterkote | Gruppe | Pejledato |
|-----------|---------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|-----------|
| 01        | venstre | 21.8                   | 23.1              | +1.3                           | A1     | 24.04.89  |
|           | højre   | 21.8                   | 23.1              | +1.3                           | A1     | 24.04.89  |
| 02        | venstre | 23.7                   | 25.0              | +1.3                           | A1     | 25.04.89  |
|           | højre   | 23.7                   | 25.0              | +1.3                           | A1     | 25.04.89  |
| 03        | venstre | 23.6                   | 25.0              | +1.4                           | A1     | 26.04.89  |
|           | højre   | 23.6                   | 25.0              | +1.4                           | A1     | 26.04.89  |
| 04        | venstre | 24.1                   | 25.3              | +1.2                           | A1     | 24.04.89  |
|           | højre   | 24.0                   | 25.3              | +1.3                           | A1     | 24.04.89  |
| 05        | venstre | 25.4                   | 26.6              | +1.2                           | A1     | 27.04.89  |
|           | højre   | 25.3                   | 26.6              | +1.3                           | A1     | 27.04.89  |
| 06        | venstre | 28.9                   | 30.4              | +1.5                           | A2     | 25.04.89  |
|           | højre   | 29.1                   | 30.4              | +1.3                           | A2     | 25.04.89  |
| 07        | venstre | 29.6                   | 30.7              | +1.1                           | A1     | 09.05.89  |
|           | højre   | 29.6                   | 30.7              | +1.1                           | A1     | 09.05.89  |
| 08        | venstre | 28.5                   | 29.7              | +1.2                           | A1     | 09.05.89  |
|           | højre   | 28.5                   | 29.7              | +1.2                           | A1     | 09.05.89  |
| 21        |         | 21.4                   | 22.6              | +1.2                           | A1     | 09.05.89  |
| 22        |         | 21.1                   | 22.3              | +1.2                           | A1     | 09.05.89  |
| 23        |         | 22.6                   | 23.9              | +1.3                           | A1     | 26.04.89  |
| 24        |         | 24.6                   | 25.9              | +1.3                           | A1     | 25.04.89  |
| 25        |         | 25.2                   | 26.5              | +1.3                           | A1     | 09.05.89  |
| 26        |         | 26.9                   | 28.2              | +1.3                           | A1     | 25.04.89  |
| 27        |         | 27.8                   | 29.1              | +1.3                           | A1     | 27.04.89  |
| 28        |         | 28.1                   | 29.4              | +1.3                           | A1     | 27.04.89  |
| 29        |         | 31.1                   | 32.4              | +1.3                           | B2     | 27.04.89  |

Tabel 6.2: LOOP 6, oversigt over dybeste bundventilkoter og vandspejlskoter.

-----  
 GRUNDVANDSPEJLINGER., m u.terr.  
 LOOP-6, Bolbro Bæk.  
 -----

| DATO     | STATIONS-NUMRE |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | 6.01           | 6.02 | 6.03 | 6.04 | 6.05 | 6.06 | 6.07 | 6.08 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 |      |
| 19/04/89 | 1.13           | ---- | ---- | 2.36 | ---- | 0.78 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |      |
| 24/04/89 | 1.18           | 0.79 | ---- | 2.40 | 1.51 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.29 | 2.80 | 1.67 | 1.04 |      |
| 25/04/89 | ----           | 0.83 | ---- | ---- | ---- | 0.89 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.07 | 3.13 | ---- | 1.36 | ---- | ---- |      |
| 26/04/89 | ----           | ---- | 1.49 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.08 | ---- | ---- | ---- | 2.92 | 1.78 | 1.16 |
| 27/04/89 | ----           | ---- | ---- | ---- | 1.56 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.98 | 1.83 | 1.22 |
| 28/04/89 | ----           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 08/05/89 | ----           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.62 | 1.39 | 1.65 | 1.57 | ---- | ---- | 1.50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 09/05/89 | ----           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.63 | 1.41 | 1.65 | 1.57 | ---- | ---- | 1.50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17/05/89 | ----           | ---- | 1.70 | 2.55 | 1.60 | 1.25 | 1.73 | 1.51 | ---- | ---- | ---- | 3.17 | 1.55 | 1.57 | 3.17 | 1.97 | 1.43 |      |
| 24/05/89 | 1.83           | 1.03 | 1.75 | 2.59 | 1.62 | 1.32 | 1.82 | 1.63 | 1.77 | 1.76 | 2.22 | 3.20 | 1.58 | 1.61 | 3.22 | 2.01 | 1.49 |      |
| 14/08/89 | ----           | ---- | ---- | 3.11 | ---- | ---- | 2.38 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |      |
| 15/08/89 | 1.57           | 1.26 | 2.33 | ---- | 1.75 | 2.02 | ---- | 2.02 | 1.90 | 1.84 | 2.59 | ---- | 1.79 | 1.97 | 3.71 | 2.49 | 2.20 |      |
| 18/10/89 | 1.55           | 1.25 | 2.60 | 3.34 | 1.71 | 2.24 | 2.53 | 2.24 | 1.91 | 1.78 | 2.68 | 3.23 | 1.77 | 2.02 | 3.82 | 2.59 | 2.31 |      |
| 16/12/89 | 1.54           | 1.12 | 2.60 | 3.36 | 1.73 | 2.09 | 2.45 | 2.14 | 1.89 | 1.78 | 2.67 | 3.37 | 1.72 | 1.94 | 3.71 | 2.49 | 2.21 |      |


---- = ikke pejlet

|            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| max.       | + 1.83 | 1.26 | 2.60 | 3.36 | 1.75 | 2.24 | 2.53 | 2.24 | 1.91 | 1.84 | 2.68 | 3.37 | 1.79 | 2.02 | 3.82 | 2.59 | 2.31 |
| min.       | + 1.13 | 0.79 | 1.49 | 2.36 | 1.51 | 0.78 | 1.62 | 1.15 | 1.65 | 1.57 | 2.07 | 3.10 | 1.50 | 1.29 | 2.80 | 1.67 | 1.04 |
| diff.      | + 0.70 | 0.47 | 1.11 | 1.00 | 0.24 | 1.46 | 0.91 | 1.09 | 0.26 | 0.27 | 0.61 | 0.27 | 0.29 | 0.73 | 1.02 | 0.92 | 1.27 |
| Bundniveau | + 5.62 | 5.60 | 5.74 | 5.68 | 5.82 | 5.70 | 5.88 | 5.91 | 5.75 | 5.94 | 5.48 | 5.79 | 5.80 | 5.87 | 5.52 | 5.88 | 5.87 |

Udskriftdato: 09/05/90

Tabel 6.3: LOOP 6, oversigt over vandstandspejlinger (m u.t.)  
 for samtlige pejleboringer; se også fig. 6.3.

LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 01-08



LOOP6, Vandstandspeglinger (m u.terr.), lokalitet 21-29




Fig. 6.3: LOOP 6, vandstandspeglinger (m u.t.) for samtlige pejleboringer; se også tabel 6.3.

## **7. DRIFT, PROCEDURER OG AFRAPPORTERING.**

En vurdering af hidtidige resultater fra jord- og grundvandsstationer giver anledning til at overveje, om det er muligt at forbedre de anvendte procedurer og måleprogrammer.

Ifølge de vedtagne regler for drift og afrapportering af overvågningsprogrammets aktiviteter, skal procedure- og programændringer forelægges til godkendelse i Aftaleudvalget. Derfor bør de nedestående overvejelser betragtes som diskussionsoplæg til et revideret måle/prøvetagningsprogram.

Da ansvaret for jordvandsstationer ligger hos DMU, vil diskussionen i denne rapport hovedsaglig koncentrere sig om grundvand: pejleboringer, grundvandsreder og dybe boringer.

### **7.1 Pejleboringer.**

Alle lokaliteter i LOOP 6 er forsynet med pejleboringer. Pejlinger bør foretages ved samtlige besøg på lokaliteten, dog mindst én gang om måneden. Fra DGU's side skønnes det, at den ekstra arbejdsbyrde forbundet med pejlingerne er forholdsvis lille. Indberetningsskema og/eller indlæsningsprogram til pejldata vil blive leveret af DGU inden udgangen af maj 1990.

### **7.2 Grundvandsstationer.**

Der er mandskabsmæssige og budgetmæssige begrænsninger ved tilrettelæggelsen af prøvetagningsprocedurerne og ved valget af et optimalt analyseprogram (antal prøver og antal parametre der skal analyseres for).

Amtskommuner, fagdatacentre og Miljøstyrelsen bør i fællesskab fastlægge det endelige program.

I det følgende præsenteres nogle forslag, som efter DGU's mening kan bruges som udgangspunkt ved fremtidige diskussioner.

### 7.2.1 Prøvetagningsprocedurer.

I modsætning til LOOP 1-4, er det muligt i LOOP 6 at udføre "forpumpning" inden prøvetagning.

Det anbefales at den hidtil anvendte fremgangsmåde (4-8 gange tømning inden prøvetagning) gøres til en fast prøvetagningsprocedure. Stabilisering af pH og ledningsevne er en udmærket kriterium for iværksættelse af prøvetagningen. En måling af temperatur vil være nyttig, især af hensyn til bestemmelse af ledningsevne.

Yderligere kan der knyttes følgende bemærkninger til den igangværende prøveudtagningsprocedure:

- Kvalstoftrykket ved prøvetagning bør holdes på under 1.5 bar; hvis hverken vand eller gas kommer igennem ved dette tryk, kan trykket forøges til max. 3 bar. Hvis dette stadigvæk ikke giver noget resultat, kan gastryk påføres vandstudsens. Hvis intet hjælper bør DGU kontaktes. Det er vigtigt at fremgangsmåden ved problem-prøvetagningen bliver nedskrevet.
- Vandmængder ved prøvetagningen og ved de forudgående tømninger bør registreres og rapporteres, hvis prøvens størrelse er anderledes end vandmængder tilvejebragt ved forpumpninger.
- En passende nøjagtighed ved vandmængdere registrering er 50 ml.
- Der bør skelnes mellem målingerne med nul-tydelsen og de tilfælde, hvor det pågældende filter ikke er testet eller er teknisk ude af funktion.

Indberetning af data (vandmængder) skal foregå ved hjælp af DGU's indlæsningsprogrammel, eller på en blanket designet af DGU og Sønderjyllands amtskommune i fællesskab.

### 7.2.2 Prøveudtagningshyppighed og analyseomfang.

I følge den gældende aftale skal grundvandsprøver udtages og analyseres med grundvandsprogrammet hver anden måned. I tilfælde hvor begge filtre yder vandmængder tilstrækkelige til analyseformål (fuld grundvandsprogram  $\approx 0.5$  l eller reduceret program jf. bilag 4  $\approx 0.1$  l), skal vandet fra begge filtre analyseres.

Som nævnt før, er mulighederne for udtagning af grundvandsprøver i LOOP 6 meget gunstigere end i LOOP 1-4. Næsten samtlige filtre forventes at kunne levere vandprøver året rundt og næsten alle grundvandsreder er placeret i samme reservoir (untaget lokalitet 6.06 og måske 6.27). Dette indebærer, at det nedsivende vand opblandes i grundvandszonen inden prøvetagning finder sted (i modsætning til LOOP 1-4, hvor grundvandsprøverne ofte blev samlet i sekundære reservoirer uden nævneværdig opblandning). Derfor bør man forvente, at variationen i grundvandskvaliteten i LOOP 6 er mere afdæmpet end det er tilfældet i LOOP 1-4 og en forøgelse af prøveudtagningshyppigheden (som foreslået for LOOP 1-4) ikke burde være nødvendig.

Af hensyn til en ensartet fremgangsmåde i alle landovervågningsoplande foreslås det, at:

1. Vandprøver fra samtlige filtre udtages hver måned.
2. Alle vandprøver større end 0.1 l analyseres for nitrat; en feltmåling af pH, temperatur og ledningsevne er ønskelig, og feltbestemmelse med en kalibreret nitratsonde kan bruges i stedet for, eller som supplement til laboratorieanalysen.
3. Antal analyser med grundvandsprogrammet halveres: vandprøver fra begge filtre analyseres 3 gange om året.

Ved anvendelse af denne fremgangsmåde vil man få en bedre dækning med hensyn til variation i nitratkoncentrationer og dermed en bedre vurdering af udvaskningsforløb.

På den anden side kan det være vanskeligere at følge ændringerne i vandkemien med dybden og med tiden, da relatering af de forskellige vandtyper vil blive vanskeligere med et mindre antal analyseparametre.

### 7.3 Dybe boringer.

Der er etableret en dyb boring, DGU ark. nr. 159.982, på matr.nr. 38 Bedsted Lø ejerlav og sogn, Løgumkloster kommune. Boringen er 35 m dyb og filtersat i tre intervaller: 1.5-2.5 m u.t., 6.5-7.5 m u.t. og 29.0-30.0 m u.t.

### 7.4 Afrapportering.

DMU har udarbejdet et paradigme for den amtslige afrapportering af LOOP-resultater. Et mere detaljeret paradigme er foreslået af Fyns Amtskommune og DGU vil anbefale at LOOP-afrapportering følger dette paradigme. Den sammenfattende LOOP-rapport for samtlige landovervågningsoplande vil blive udarbejdet af DMU og DGU i fællesskab.

DGU skal modtage resultaterne vedrørende grundvandsreder, pejleboringer og data fra dybe boringer. En dataafrapportering på disketter, med anvendelse af DGU's dataindlæsningsprogrammel, er den mest hensigtsmæssige måde, set fra DGU's side.

Alle de grundvandsdata, som er tilsendt DGU fra amtskommunerne, findes allerede på DGU's databaser og kan i kopi sendes tilbage til amtet, hvis dette er hensigtsmæssigt m.h.t. den amtslige afrapportering.

Tilsendelse af kemidata til DGU afventer en nærmere aftale om et EDB-dataudvekslingsformat. Amtskommunerne har tre muligheder: data kan leveres på en diskette indeholdende et DATA-FLEX-indlæsningsprogrammel (Ringkøbing-type eller DGU-type), en diskette i DGU-specificeret format eller som en kopi af diskette tilsendt fra det laboratorium som udfører kemianalyser. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, på hvilken måde

fagdatacentrene kan inddrage kemidata i centrenes sammenstilling af LOOP-resultaterne. Det er DGU's opfattelse, at disketterne med LOOP-kemidata skal foreligge senest 1. juni 1990, for at gøre det muligt at gennemføre en ensartet landsdækkende vurdering af LOOP'erne. I modsat fald må fagdatacentrenes vurdering være af beskrivende karakter, uden statistisk bearbejdelse af måleresultater.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700  
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

Bilag 1: Arbejdsgruppe og styringsgruppe for landovervågningsoplande.

Bilag 2: Erstatningsaftaler og tinglysningsdeklarationer for landovervågningsopland Bolbro Bæk, LOOP 6.  
NB. dette bilag leveres jf. distributionslisten.

Bilag 3: Personer, institutioner, firmaer og selskaber involveret i etableringsarbejdet, LOOP 6, Bolbro Bæk.

Bilag 4: Forslag til analyseprogram tilpasset varierende størrelser af grundvandsprøver, LOOP 6, Bolbro Bæk.

Bilag 5: Nummerering af målestationer i landovervågningsoplande.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It then goes on to describe the various methods used to collect and analyze data.

3. The results of the study are presented in the following section, showing a clear trend.

4. Finally, the document concludes with a summary of the findings and their implications.

5. The overall conclusion is that the data strongly supports the hypothesis.

6. This research provides valuable insights into the underlying mechanisms.

7. The findings have significant implications for future research in this field.

8. It is hoped that these results will contribute to a better understanding of the phenomenon.

9. The authors would like to thank the funding agency for their support.

10. This work was supported by a grant from the National Science Foundation.

11. The authors are grateful to the anonymous reviewers for their helpful comments.

12. Correspondence should be addressed to the lead author at the following address.

13. The authors have no conflicts of interest to declare.

14. The data and code used in this study are available upon request.

15. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License.

16. For more information, please visit our website at the following URL.

17. The authors would like to thank the following individuals for their assistance.

18. The authors would like to thank the following organizations for their support.

19. The authors would like to thank the following companies for their support.

20. The authors would like to thank the following individuals for their support.

21. The authors would like to thank the following organizations for their support.

22. The authors would like to thank the following companies for their support.

**ARBEJDSGRUPPE OG  
STYRINGSGRUPPE FOR  
LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE**

10/20/21

THE BEAR IS HAPPY  
IT IS A VERY GOOD  
AND VERY NICE

**ARBEJDSGRUPPE OG STYRINGSGRUPPE FOR LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE.**

På mødet på Nyborg Strand den 21 - 22. januar 1988 blev det besluttet at nedsætte en ad-hoc arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde forslag til:

- stationsudformning og -pris
- analyseprogram, -frekvens og -pris
- placering af oplande ved forhandling med amtskommunerne.

Medlemmerne skulle hentes fra:

- Danmarks Geologiske Undersøgelse
- Miljøstyrelsens Center for Jordøkologi
- Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium
- Hedeselskabets Hydrometriske Undersøgelse
- Statens Planteavlsforsøg
- Landbrugsministeriets Arealdatakontor
- de udvalgte amtskommuner
- Miljøstyrelsen

Følgende amtskommuner har deltaget i arbejdsgruppens møder:

- Nordjyllands Amtskommune
- Århus Amtskommune
- Vejle Amtskommune
- Fyns Amtskommune
- Vestsjællands Amtskommune
- Roskilde Amtskommune
- Storstrøms Amtskommune

Denne ad-hoc gruppe har i perioden 25.02 - 27.05 1988 afholdt 5 møder.

Selv om gruppen har afsluttet sit arbejde den 27.05.88, blev det besluttet at fortsætte mødeaktiviteten for at følge LOOP etableringsarbejdet. Efter udpegning af de to sidste oplande,

er Viborg, Ringkøbing og Sønderjyllands amtskommuner indtrådt i gruppen i stedet for Vestsjællands og Roskilde amtskommuner.

I maj 1989 blev Arbejdsgruppen omdannet til Styringsgruppen.

Følgende personer har deltaget i Arbejds- og Styringsgruppens møder:

Nordjyllands Amtskommune: Jørgen Krog Andersen  
Susanne Andersen  
Mikael E. Nielsen  
Dieter Dilling

Århus Amtskommune: Jens Skriver  
Jens Møller Andersen  
Lærke Thorling  
Per Misser

Vejle Amtskommune: Per Hansen  
Jes Petersen  
Keld Rasmussen  
Bo Uttrup

Fyns Amtskommune: Stig Pedersen  
Verner Hastrup Petersen  
Kirsten Muus  
Ann Fuglsang  
Poul Rasmussen  
Jørgen Friis

Ringkøbing Amtskommune: Tage Rasmussen  
Vagn Jensen

Viborg Amtskommune: Jeppe Jørgensen  
Johan Poulsen

Storstrøms Amtskommune: Regitze Lassen  
Dorte Olsen  
Niels Nyholm  
Ole Ringsborg  
Anette N. Kofod  
Ejner Nielsen  
Bettina Lidstrøm

Sønderjyllands Amtskommune: Poul Frederik Christensen  
Knud Damgård Christensen  
Jens Hadrup

Roskilde Amtskommune: Hans Christian Olsen  
Eskild Lund  
Per Frydenlund Nielsen

Vestsjællands Amtskommune: Niels Philip Jensen  
Statens Planteavlsforsøg: Svend Erik Simmelsgaard  
Søren A. Mikkelsen  
Lorens Hansen

Arealdatakontoret: Birgitte Stougaard  
Henrik Breuning Madsen  
Kristian Holst .  
Niels Jensen

Hedeselskabet: Jørgen Krogdahl  
Sven Bonde  
Ole Houmøller  
Jørgen Hilleke  
Poul Vang Nielsen

Askov forsøgstation: Jørgen F. Hansen

Danmarks Miljøundersøgelser: Herluf Nielsen  
Ejvind Hansen  
Erik Mortensen  
Niels Thyssen  
Niels Christensen

Kgl. Vet. Landbohøjskole: Søren Hansen  
Henry E. Jensen

Landskontoret for Planteavl: Carl Åge Pedersen

Miljøstyrelsen: Jens Stockmarr  
Tor-Erik Korkman  
Mogens Dyhr-Nielsen  
Vibeke Holter  
Anni Kær Pedersen  
Steen Dan Christiansen  
Sten Aabo Hansen  
Kirsten Overgaard

DGU: Edmund Gosk  
Lars Jørgen Andersen  
Per Rasmussen  
Per Nyegaard  
Finn Lykke Nielsen  
Mai-Britt Nielsen  
Walter Brusch  
Leif Aabo Rasmussen

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. The second part outlines the procedures for handling discrepancies. It states that any variance between the recorded amounts and the actual cash flow should be investigated immediately. The responsible personnel should identify the source of the error and take corrective action to prevent recurrence.

3. The third part details the monthly reconciliation process. It requires that the general ledger be reconciled with the bank statements and the petty cash fund. Any differences must be explained and approved by the management team.

4. The fourth part covers the annual audit process. It notes that an independent auditor will be engaged to review the financial statements and internal controls. All staff members are required to cooperate fully and provide all necessary documentation.

5. The fifth part discusses the role of the internal control system. It highlights that a strong internal control system is essential for minimizing the risk of fraud and error. Regular training and updates to the system are necessary to keep it effective.

6. The sixth part addresses the issue of budgeting. It explains that a detailed budget should be prepared for each department and reviewed regularly. This helps in monitoring expenses and ensuring that they remain within the allocated limits.

7. The seventh part talks about the importance of timely reporting. It states that financial reports should be prepared and submitted on a regular basis to provide management with up-to-date information for decision-making.

8. The eighth part discusses the need for confidentiality. It emphasizes that financial information is sensitive and should be shared only with authorized personnel. Strict access controls should be implemented to protect the data.

9. The ninth part covers the final review and approval process. It requires that all financial statements be reviewed and signed off by the appropriate authority before being presented to the board of directors.

10. The tenth part concludes with a statement of commitment. It expresses the organization's dedication to maintaining the highest standards of financial integrity and transparency.

The following table provides a summary of the key financial metrics for the period under review. All figures are in US Dollars unless otherwise specified.

| Category    | Q1 2024     | Q2 2024     | Q3 2024     | Q4 2024     | Annual Total |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Revenue     | \$1,200,000 | \$1,350,000 | \$1,400,000 | \$1,500,000 | \$5,450,000  |
| Expenses    | \$800,000   | \$850,000   | \$900,000   | \$950,000   | \$3,500,000  |
| Net Income  | \$400,000   | \$500,000   | \$500,000   | \$550,000   | \$1,950,000  |
| Assets      | \$2,000,000 | \$2,100,000 | \$2,200,000 | \$2,300,000 | \$8,600,000  |
| Liabilities | \$1,500,000 | \$1,600,000 | \$1,700,000 | \$1,800,000 | \$6,600,000  |
| Equity      | \$500,000   | \$500,000   | \$500,000   | \$500,000   | \$2,000,000  |

The data indicates a steady increase in revenue and net income over the four quarters, reflecting the company's strong performance. The consistent growth in assets and equity further supports this positive trend. However, the increase in liabilities is a concern that requires further investigation and strategic planning to ensure long-term sustainability.

**ERSTATNINGSAFTALER  
OG  
TINGSLYSNINGSDEKLARATIONER  
FOR  
LANDOVERVÅGNINGSOPLAND BOLBRO BÆK  
LOOP 6**

**Distribution:**

**1 stk. Sønderjyllands Amtskommune**

**1 stk. Miljøstyrelsen**

**1 stk. Danmarks Miljøundersøgelser**

**Bilag til DGU's rapport: "Vandmiljøplanens overvågningsprogram, Landovervågningsoplande, Bolbro Bæk, LOOP 6. Etableringsrapport for jordvandsstationer og grundvandsstationer.", DGU 1989.**

1. The first part of the document

is

the second part of the document

is

the third part of the document

is

the fourth part of the document

the fifth part of the document

**PERSONER, INSTITUTIONER,  
FIRMAER OG SELSKABER  
INVOLVERET I ETABLERINGS-  
ARBEJDET, LOOP 6, BOLBRO BÆK**

RESEARCH INSTITUTIONS  
FINANCIAL AND LEGAL  
INFORMATION SYSTEMS  
ANALYSIS AND REPORTING

**Personer, institutioner, firmaer og selskaber involveret i etableringsarbejdet.**

**Drift af stationer:** Sønderjyllands Amtskommune  
Miljø- og Vandløbsvæsenet  
Jomfrustien 2  
6270 Tønder  
Tlf.: 74 72 29 29  
Knud Damgaard Christensen  
Annie Lillie

**Lagerplads m.m.:** Christian A. Lund  
Svejlundvej 3, Svejlund  
6230 Rødekro  
Tlf.: 74 66 93 90

**Lokal medhjælper:** Sønderjyllands Amtskommune  
Peter Sørensen

**Borearbejde:** Dansk Totalboring  
Henning Møller Sørensen  
Bredlundvej 8,  
7362 Hampen  
Tlf.: 75 77 50 98

**Rendegravning:** Skast Maskinstation I/S  
Jeppe og Knud Lykou  
Skast 83  
6261 Bredebro  
Tlf.: 74 71 61 87

**Grundvandsreder:** Materialerne leveret af firmaet  
Jensen Filter  
Energivej 7,  
6870 Ølgod  
Tlf.: 75 24 54 66

**Jordvandsstationer:** Materialerne leveret af firmaet  
PRENART EQUIPMENT ApS  
Buen 14,  
2000 Frederiksberg  
Tlf.: 31 74 16 64

**Vandløbsstationer:** Sønderjyllands Amtskommune  
Miljø- og Vandløbsvæsenet  
Jomfrustien 2  
6260 Tønder  
Tlf.: 74 72 29 29

**Høj- og lavspændingskabler:** MSE, Midtsønderjyllands  
Elforsyning  
Præstegårdsvej 9  
6534 Agerskov  
Tlf.: 74 84 31 21  
Torben Nielsen

**Telefonkabler:** Tele Sønderjylland  
vedr. Hellevad Ctr.-område: Teleområdet Aabenraa  
Birkelund 4,  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 74 62 55 03  
Vera H. Breindahl

**Telefonkabler:** Tele Sønderjylland  
vedr. Bedsted Ctr.-område: Teleområdet Tønder/Gram  
Fabriksvej 12  
6270 Tønder  
Tlf.: 74 72 24 11  
Jens Chr. Christiansen

**Naturgasledninger:**

Naturgas Syd I/S  
Søndergade 50  
6600 Vejen  
Tlf.: 75 36 36 88

**Private vandledninger:**

Bedsted Andelsvandværk  
Sivkrovej nr. 9, Bedsted  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 77 72 19  
Svend Åge Jacobsen

**Offentlig vurdering:**

Løgumkloster Kommune  
Teknisk forvaltning  
Rådhusstræde 2  
6240 Løgumkloster  
Tlf.: 74 74 45 11  
Mona Zimmermann

100

100  
100  
100  
100

100

100  
100  
100  
100

100

100  
100  
100  
100

100



**FORSLAG TIL ANALYSEPROGRAM  
TILPASSET VARIERENDE  
STØRRELSER AF  
GRUNDVANDSPRØVER,  
LOOP 6, BOLBRO BÆK**

# 01118

FOR THE YEAR ENDING 31/12/2011

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31/12/2011

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION


AS AT 31/12/2011

## Forslag til analyseprogram tilpasset varierende størrelse af grundvandsprøver.

I tilfælde, hvor vandprøven er mindre end 500 ml, bør man følge den vedlagte procedure/prioritering foreslået af Fyns Amtskommune.

Forslag til Prøvetagning/prøvebehandling for grundvand

Følgende procedure anbefales ved prøvetagning/behandling:



(\*): Aciditet måles istedet for Alkalinitet hvis pH < 4.5

KOMMENTARER:

Prøveflasker: Flaske I : 200 ml plastflaske med skruelåg  
Flaske II: 500 ml plastflaske med skruelåg.

Konservering: Flaske I : 1 ml 4M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pr 100 ml prøve. Flaske II opbevares køligt.

Filtrering: Prøve til Alkalinitet og pH i Flaske II må ikke vacuumfiltreres. Prøve til øvrige parametre i Flaske II kan godt vacuumfiltreres. Flaske II filtreres kun ved urene prøver.

Prioritering af analyser: Ved nogle prøvetagningsstationer er der ikke tilstrækkeligt med prøvevolumen til, at alle parametre kan analyseres. Følgende prioriteringsrække skal følges:

Prøveflaske I prioriteres højest. Her skal der ca bruges 200 ml prøve til de 4 parametre. Er der ikke tilstrækkelig prøvevolumen til de 4 parametre prioriteres efter den opskrevne rækkefølge, dvs først analyseres for Nitrat dernest Ammonium etc.

Prøveflaske II prioriteres lavest. Er der ikke tilstrækkelig prøvevolumen prioriteres efter den opskrevne rækkefølge, dvs. først analyseres for Alkalinitet og pH etc.

- Bemærkninger:
1. Feltmålinger bør udvides til at omfatte temperatur og (om muligt nitrat).
  2. Der menes nok "opløst Fe" ved laboratorieanalyse af FLASKE I.
  3. Af hensyn til alkalinitetsbestemmelse m.m. bør man anvende en brun flaske forsynet med låg med indre konus.

NUMMERERING

AF

MÅLESTATIONER

I

LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE

1. Die Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei durch  $f(x) = x^2 + 2x - 3$  gegeben. Bestimmen Sie die Nullstellen von  $f$ .

2. Gegeben sei die Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f(x) = \frac{1}{x}$ . Untersuchen Sie  $f$  auf Monotonie.

3. Berechnen Sie das Integral  $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ .

4. Die Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei durch  $f(x) = \sin(x)$  gegeben. Bestimmen Sie  $f'(x)$ .

NUMERISCHES  
BEISPIEL

LEHRVERFAHREN

BEISPIEL

5. Gegeben sei die Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ . Untersuchen Sie  $f$  auf Extrema.

6. Berechnen Sie das Integral  $\int_0^1 x^2 dx$ .

7. Die Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei durch  $f(x) = \cos(x)$  gegeben. Bestimmen Sie  $f'(x)$ .

8. Gegeben sei die Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  durch  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ . Untersuchen Sie  $f$  auf Monotonie.

9. Berechnen Sie das Integral  $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ .

10. Die Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sei durch  $f(x) = \tan(x)$  gegeben. Bestimmen Sie  $f'(x)$ .

## NUMMERERING AF MÅLESTATIONER I LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE.

Ved den fremtidige indberetning af måleresultater for jordvand, grundvand, drænvand, vandløbsvand og evt. nedbørsvand, vil målingerne blive entydigt identificeret ved LOOP-nummer og prøvetagningstidspunkt. Derfor har LOOP-numre en dobbelt funktion: en entydig identifikation af prøvetagningsstedet ned til det enkelte filter- eller sugekop-niveau, og en entydig identifikation af måleresultatet, herunder kemianalyser, vandmængder m.m.

Følgende kriterier er brugt ved udarbejdelse af et system til stationsnummerering i landovervågningsoplande (LOOP):

- stationerne skulle kunne identificeres på deres nummer,
- sortering af resultaterne fra de forskellige LOOP'er skulle kunne udføres v.h.a. EDB,
- numrene skulle være opbygget på en ensartet og overskuelig måde,
- nummerkonventionen skulle passe i de fremtidige dataudvekslingsprocedurer,
- der skulle være mulighed for udvidelser (antal stationer, målepunkter m.m.),
- alle numre skulle have samme opbygning og længde.

For af efterkomme de ovennævnte kriterier har man valgt et stationsnummersystem bestående af 4 elementer/niveauer.

<LOOP nr.>. <Lokalitets nr.>. <Stationstype nr.>. <Målesteds nr.>

<LOOP nr.>: antager værdien 1, 2, ..... 6, hvor

- 1 = Højvads Rende
- 2 = Odderbæk
- 3 = Horndrup Bæk
- 4 = Lillebæk
- 5 = Barslund Bæk
- 6 = Bolbro Bæk

**<Lokalitets nr.>:**

Refererer til en enkelt station eller flere geografisk sammenhørende stationer. Typisk vil der være tale om en bestemt mark, men for vandløbsstationer vil der være tale om et punkt.

Denne parameter kan antage værdierne:

- 01 - 20 for jordvandsstationer med tilhørende grundvandsreder.
- 21 - 40 for grundvandsreder (enkeltstående).
- 41 - 50 for drænstationer (tilknyttet jordvandsstation).
- 51 - 60 for drænstationer (enkeltstående).
- 61 - 70 for vandløbsstationer.
- 71 - 90 for markvandingsboringer.
- 91 - 99 for nedbørsstationer.

**<Stationstype nr.>:** kan antage værdien 01, 02, .... 43, hvor

- 01 = Jordvandsstation
- 02 = Grundvandsrede tilknyttet jordvandsstation
- 03 = Grundvandsrede ikke tilknyttet jordvandsstation (enkeltstående).
- 10 = Vandløbsstation, automatisk
- 11 = Vandløbsstation, manuel, Thomson-overfald eller lign.
- 12 = Vandløbsstation, manuel
- 20 = Drængrøftstation, automatisk
- 21 = Drængrøftstation, manuel, Thomson-overfald eller lign.
- 22 = Drængrøftstation, manuel
- 31 = Drænstation, automatisk
- 32 = Drænstation, manuel, præfabrikeret brønd (overfaldsbygværk)
- 33 = Drænstation, manuel
- 34 = Drænstation, andet
- 41 = Markvandingsboring med vandur eller lignende
- 42 = Markvandingsboring med el-aflæsning
- 43 = Markvandingsboring, andet

<Målested nr.>:

Benyttes hvor der eksisterer flere målesteder indenfor et felt/mark: de enkelte sugekopper, de enkelte filtre i grundvandsreder og pejleboring.

For jordvandsstationer bruges dette element til at skelne mellem vandprøver på sugekop-niveau:

- 00 - blandingsprøve fra samtlige sugekopper
- 01 - individuel prøve fra sugekop nr. 1
- 02 - individuel prøve fra sugekop nr. 2
- 03 - individuel prøve fra sugekop nr. 3
- 04 - individuel prøve fra sugekop nr. 4
- 05 - individuel prøve fra sugekop nr. 5
- 06 - individuel prøve fra sugekop nr. 6
- 07 - individuel prøve fra sugekop nr. 7
- 08 - individuel prøve fra sugekop nr. 8
- 09 - individuel prøve fra sugekop nr. 9
- 10 - individuel prøve fra sugekop nr. 10

For grundvandsreder anvendes dette element til at skelne mellem vandprøver fra de enkelte filtre:

- 01 - nederste filter i enkeltstående grundvandsrede
- 02 - mellemste filter i enkeltstående grundvandsrede
- 03 - øverste filter i enkeltstående grundvandsrede
- 11 - nederste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 1) tilknyttet en jordvandsstation
- 12 - mellemste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 1) tilknyttet en jordvandsstation
- 13 - øverste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 1) tilknyttet en jordvandsstation
- 21 - nederste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 2) tilknyttet en jordvandsstation
- 22 - mellemste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 2) tilknyttet en jordvandsstation
- 23 - øverste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 2) tilknyttet en jordvandsstation

For pejleboringer anvendes:  
10 - pejleboring tilknyttet jordvandsstation eller enkeltstående grundvandsrede.

**Eksempler:**

- Nr. 1.01.01.05: en jordvandsstation  
05: målested: sugekop nr. 5  
01: typeangivelse: jordvandsstation - 00  
01: lokalitetsnummer: der er tale om en jordvandsstation, grundvandsrede eller pejleboring (lokalitetsnummeret ligger mellem 1 og 20)  
1: LOOP 1, Højvads Rende
- Nr. 2.03.02.10: en pejleboring  
10: målested: pejleboring eller sugekop nr. 10  
02: typeangivelse: grundvandsrede tilknyttet en jordvandsstation  
03: lokalitetsnummer: der er tale om jordvandsstation, grundvandsstation eller pejleboring (lokalitetsnummeret ligger mellem 1 og 20)  
2: LOOP 2, Odderbæk
- Nr. 3.04.02.21: en grundvandsrede  
21: målested: "1" betegner det nederste filter og "2" betegner den højre rede (nr. 2)  
02: typeangivelse: grundvandsrede tilknyttet en jordvandsstation  
04: lokalitetsnummer: der er tale om jordvandsstation, grundvandsrede eller pejleboring  
3: LOOP 3, Horndrup Bæk
- Nr. 3.21.03.01: en grundvandsrede  
01: målested: nederste filter, enkeltstående grundvandsrede eller sugekop nr. 1 i jordvandsfelt  
03: typeangivelse: enkeltstående grundvandsrede  
21: lokalitetsnummer: der er tale om en enkeltstående grundvandsrede  
3: LOOP 3, Horndrup Bæk

Nr. 4.21.02.01: et ugyldigt nummer, da lokalitetsnummer (21) svarer til en enkeltstående grundvandsrede, mens typeangivelse (02) svarer til en grundvandsrede tilknyttet jordvandsstation

Nr. 4.46.31.00: en drænstation

00: ingen betydning, kun medtaget for at gøre nummeret ensartet med andre numre, de 3 første niveauer er tilstrækkelige til at identificere stationen

31 : typeangivelse: en automatisk drænstation

46 : lokalitetsnummer: drænstation tilknyttet jordvandsstation på lokalitet 06

4 : LOOP 4, Lillebæk

Nr. 4.51.32.00: en drænstation

00: ingen betydning, kun medtaget for at gøre nummeret ensartet med andre numre.

32 : typeangivelse: manuel drænstation med præfabrikeret brønd; kan nemt udbygges til automatisk registrering

51 : lokalitetsnummer: enkeltstående drænstation

4 : LOOP 4, Lillebæk

Nr. 5.61.10.00: en vandløbsstation

00: ingen betydning, kun medtaget for at gøre nummeret ensartet med andre numre.

10 : typeangivelse: en automatisk vandløbsstation

61 : lokalitetsnummer: vandløbsstation

5 : LOOP 5, Barslund Bæk

Nr. 6.91.00.00: en nedbørsstation

00: ingen betydning, kun medtaget for at gøre nummeret ensartet med andre numre.

00 : foreløbig ingen betydning; dette niveau kan, på et senere tidspunkt, bruges til at differentiere mellem forskellige typer nedbørsstationer

91 : nedbørsstation

6 : LOOP 6, Bolbro Bæk

nr. 4.21.02.01: et ugyldig nummer, da lokalitetsnummer (21) svarer til en allerede grundvandsarbejde, mens typeniveauet ikke svarer til en grundvandsarbejde tilknyttet grundvandsstation

nr. 4.46.31.00: en grundvandsstation  
00: ingen betydning, kun medtaget for at gøre nummeret ensartet med de andre numre, de 3 første niveauer er tilføjet, da til at identificere stationen  
31 : typeniveau: en automatisk grundvandsstation  
46 : lokalitetsnummer: grundvandsstation tilknyttet grundvandsstation på lokalitet 06  
4 : LOOP 4, Lillebæk

nr. 4.21.32.00: en grundvandsstation  
00: ingen betydning, kun medtaget for at gøre nummeret ensartet med andre numre.  
32 : typeniveau: en grundvandsstation med præfabrikeret bund; den nemt udbygges til automatisk registrering  
21 : lokalitetsnummer: enkeltstående grundvandsstation  
4 : LOOP 4, Lillebæk

nr. 2.61.10.00: en vandløbsstation  
00: ingen betydning, kun medtaget for at gøre nummeret ensartet med andre numre.  
10 : typeniveau: en automatisk vandløbsstation  
61 : lokalitetsnummer: vandløbsstation  
2 : LOOP 2, Borslund Bæk

nr. 6.91.00.00: en nedbørsstation  
00: ingen betydning, kun medtaget for at gøre nummeret ensartet med andre numre.  
00 : foreløbig ingen betydning; dette niveau kan på et senere tidspunkt, bruges til at differentiere mellem forskellige typer nedbørsstationer  
91 : nedbørsstation  
6 : LOOP 6, Bolbro Bæk